


MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. ITALIA



PAYPER



PAYPER



Rev. 03-2022

Imported by
Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico
Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
payperwear.com



Leggere attentamente le istruzioni prima di usare prodotti per la sicurezza.
Consultare il responsabile della sicurezza o superiore riguardo gli indumenti adatti ad esigenze di lavoro specifiche.
Conservare con cura queste istruzioni in modo da poterle consultare in qualunque momento.



Fare riferimento all'etichetta dell' indumento per informazioni sulle normative corrispondenti. L'applicazione della marcatura CE sul DPI conferma che l'indumento garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 in relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI ed in particolare anche quelli di COMFORT, ERGONOMIA e INNOCUITÀ.
CAT 1 RISCHI MINIMI



Для гарантування безпеки уважно прочитайте інструкції, перш ніж користуватися виробом.
Проконсультуйтеся з особою, відповідальною за безпеку, або зі своїм керівником стосовно одягу, який відповідає специфічним робочим вимогам.
Аккуратно зберігайте ці інструкції, щоб ними можна було скористатися у будь-який момент.



Ярлик одягу містить інформацію щодо відповідних нормативів.
Використання маркування CE на 313 підтверджує, що цей одяг гарантує виконання основних вимог щодо охорони здоров'я і техніки безпеки Регламенту (ЄС) 2016/425 стосовно засобів індивідуального захисту (313) і, зокрема, також вимог щодо КОМФОРТУ, ЕРГОНОМІКИ й НЕШКІДЛИВОСТІ.
КАТ 1 МІНІМАЛЬНІ РИЗИКИ

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Vestitiario di protezione (vedi etichetta).

Requisiti generali: La norma specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione.



A = Altezza consigliata
B = Giro torace suggerito
C = Giro vita suggerito
D = Misura interna della gamba suggerita

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Taglia Disponibile e Scelta: La vestibilità per vita e torace deve essere riferita alla tabella taglie. Questi indumenti sono stati creati per garantire confort anche se indossati sopra ad altri indumenti.

Limitazioni d' uso:

Questo indumento è adatto ad essere utilizzato per l'intera giornata lavorativa e non contiene sostanze tossiche, cancerogene, mutagene che possano interessare avversamente la salute in qualunque altro senso.

Una eventuale presenza di sostanze allergeniche non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. A contatto con la pelle di persone particolarmente sensibili, qualsiasi indumento potrebbe causare reazioni allergiche non previste dal produttore. In tali situazioni si raccomanda di consultare immediatamente un medico.

Limiti d'impiego:

Questi indumenti non sono adatti per:

- impieghi in condizioni eccezionali o estreme;
- tutti gli impieghi previsti per i Dispositivi di Protezione Individuale di II e III categoria definite nel Regolamento (UE) 2016/425.

LIVELLI DI PRESTAZIONI

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisiti	Risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	Pass
Variazione dimensionale	± 5% per tessuto a maglia ± 3% per tessuto ortogonale	Pass

Avvertimenti: Se presenti, visiera e cappuccio possono essere di protezione.

Stoccaggio: Non riporre gli indumenti in posti soggetti a luce solare diretta. Mantenere i capi in luoghi asciutti e puliti.

Postvendita: Il fornitore non sarà responsabile per indumenti cui le etichette siano state ignorate deturpate o rimosse.

Smaltimento: Se l'indumento non è mai stato contaminato con sostanze o prodotti particolari, può essere smaltito come normale rifiuto tessile altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali.

Etichette lavaggio: Riferirsi all'etichetta dell'indumento per i particolari di lavaggio corrispondenti.

	Temp. Max 30°C		Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 80°		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 200°		Lavaggio secco professionale con tetracloretilene, nonché tutti i solventi indicati per il simbolo F
	Temp. Max 30°C Procedimento delicato		Asciugatura mediante tamburo rotativo possibile. Temp. Max 60°		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 150°		Lavaggio secco professionale con tetracloretilene, nonché tutti i solventi indicati per il simbolo F
	Temp. Max 40°C Procedimento delicato		Non asciugare mediante tamburo rotativo		Stirare a una temperatura massima della suola del ferro di 110°		Lavaggio a secco professionale con idrocarburi (temperatura di distillazione fra i 150°C e i 210°C, punto di infiammabilità tra 38°C e 70°C) Procedimento delicato
	Temp. Max 60°C		Stenditura all'ombra		Non stirare		Non lavare a secco.
	Ammesso solo candeggiare privo di cloro		Asciugatura su una superficie piana per sgocciolamento all'ombra				Lavaggio ad acqua professionale. Procedimento delicato
	Non candeggiare						

Eventuali nastri riflettenti, etichette, stampe o ricami non devono essere stritati.

La vita dell'indumento dipende dal tipo di utilizzo, pulizia, stoccaggio, ecc. Gli indumenti devono essere sostituiti quando non possono più garantire i livelli di protezione ottimali, es. se il materiale risulta danneggiato, consumato o strappato.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Zахисний одяг (див. ярлик).

Загальні вимоги: стандарт визначає загальні вимоги до характеристик ергономіки, безпечності, позначення розміру, старіння, сумісності й маркування захисного одягу.



A = Рекомендована висота
B = Рекомендований обхват грудей
C = Рекомендований обхват талії
D = Рекомендований внутрішній розмір взуття

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Нав'язний розмір і сорт: силует для талії та грудей повинен відповідати даним таблиці розмірів. Цей одяг створений для забезпечення комфорту, навіть за умови надягання зверху на інший одяг.

РІВНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Вимоги	Результати
Визначення рівня pH	3,5<pH<9,5	Подолано
Визначення канцерогенних ароматичних амінів	Не виявляється	Подолано
Відхилення розмірів	±5 % для трикотажного тканини ±5 % для тканин із перпендикулярним переплетенням ниток	Подолано

Попередження: за наявності, козирок і капюшон можуть виконувати захисні функції.

Зберігання: не залишайте одяг у місцях під прямим сонячним промінням. Зберігати речі у сухих і чистих приміщеннях.

Післяпродажне обслуговування: постачальник не буде нести відповідальність за одяг, ярлики якого були ігноровані, зіпсовані або зняті.

Утилізація: якщо одяг ніколи не забруднювався певними речовинами або продуктами, він може бути утилізований згідно з нормами, що діють для звичайних текстильних відходів, в іншому випадку слід додержуватися законодавчих вимог, що діють для спеціальних відходів.

Ярлики для прання/прасування: див. на ярлику одягу відповідні деталі прання/прасування.

	Макс. температура 30 °C		Сушка можлива за допомогою обертового барабана. Макс. температура 80 °C		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 200 °C		Професійне сухе прання тетрафторетиленом, а також усіма розчинниками, зазначеними для символу F
	Макс. температура 30 °C Делікатна процедура		Сушка можлива за допомогою обертового барабана. Макс. температура 80 °C		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 150 °C		Професійне сухе прання тетрафторетиленом, а також усіма розчинниками, зазначеними для символу F
	Макс. температура 40 °C Делікатна процедура		Не сушити в обертовому барабані		Прасувати при максимальній температурі підшови праски 110 °C		Професійне сухе прання вуглеводнів (температура дистillaції між 150 і 210 °C, температура займання між 38 і 70 °C) Делікатна процедура
	Макс. температура 60 °C		Розвішування в тіні		Не прасувати		Не здійснювати суху чистку
	Допускається лише хлорне відбілювання		Сушити на рівній поверхні для стикання в тіні				Професійне прання водою — процес, що вимагає обережного підходу
	Не відбілювати						

Стрічки-відбивачі, ярлики, принти або вишивки на одязі не можна прасувати.

Тривалість використання одягу залежить від специфіки його застосування, очищення, зберігання тощо. Одяг слід замінити, якщо надалі неможливо гарантувати оптимальний рівень захисту, наприклад, якщо матеріал пошкоджений, зношений або порваний.



Güvenlik nedeniyle ürünleri kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Özel iş ihtiyaçlarına uygun olan elbiselerle ilgili güvenlik sorumlusuna veya amirinize danışın. Bu talimatları, her zaman danışabilmeniz için titizlikle saklayın.



A = Önerilen genişlik
B = Önerilen göğüs ölçüsü
C = Önerilen bel ölçüsü
D = Önerilen iç bacak ölçüsü

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Mevcut Beden ve Seçim: Bel ve göğüs ölçüsü için beden tablosuna bakılmalıdır. Bu elbiseler, başka kıyafetlerin üzerine giyilse bile rahatlık sağlamak için üretilmiştir.

Performans seviyeleri

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Gereksinimler	Sonuçlar
pH tayini	3,5<pH<9,5	aşıldı
Kanserojen aromatik aminlerin tayini	Tespit edilemedi	aşıldı
Boyutsal değişim	Örme kumaş için ± %5 Ortogonal kumaş için ± %3	aşıldı

Yıkama etiketleri: İlgili yıkama detayları için elbisenin etiketine bakın.

	Maks. sıcak. 30°C		Mümkünse döner tamburla kurutun. Maks. 80°C kurutma sıcaklığı		Maksimum 200°C ütü sıcaklığında ütüleyin		Tetrakloroetilen ile profesyonel kuru temizleme ve F sembolü için belirtilen tüm çözücüler
	Maks. sıcak. 30°C Özel prosedür		Mümkünse döner tamburla kurutun. Maks. 60°C kurutma sıcaklığı		Maksimum 150°C ütü sıcaklığında ütüleyin		Tetrakloroetilen ile profesyonel kuru temizleme ve F sembolü için belirtilen tüm çözücüler
	Maks. sıcak. 40°C		Döner tamburla kurutmayın		Maksimum 110°C ütü sıcaklığında ütüleyin		Hidrokarbonlarla profesyonel kuru temizleme (distilasyon sıcaklığı 160°C ve 210°C arasında, Yanma noktası 38°C ve 70°C arasında), Özel prosedür
	Maks. sıcak. 40°C Özel prosedür		Gölgede asarak kurutun		Ütülemeyin		Kuru temizleme yapmayın
	Maks. sıcak. 60°C		Gölgede damlama yoluyla düz bir yüzey üzerinde kurutun				Profesyonel süda yıkama, hassas işlemler
	Sadece klorosuz çamaşır suyu kullanılabilir						
	Çamaşır suyu kullanmayın						

Olası yansımali şeritler, etiketler, baskılar veya işlemler ütülenmemelidir.

Elbisenin kullanim ömrü kullanim türüne, temizliğe, saklamaya vb. bağlıdır. Elbiseler, optimum koruma seviyelerini artık garanti edemedikleri zaman, ör. malzeme hasarlıysa, yıpranmış veya yırtılmışsa, yenilenmelidir.



السلامة: قم باستشارة مدير السلامة أو مشرفك بشأن
السلامة قبل استخدام المنتجات حفاظا على
قراءنا
احفظ بهذه التعليمات بعناية حتى يمكنك الرجوع
إليها في أي وقت.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

الارتداء حسب العمر أو الجسم يُرجى الرجوع إلى جدول المقاس.
للمقاس المتاح والاختيار: بالنسبة إلى ملاءمة
الملابس لضمان الراحة حتى عندما ترتديها على الملابس الأخرى.
صُممت هذه

مستويات الأداء

النتائج	المتطلبات	EN ISO 13688:2013+A1:2021
جاء	$3,5 < pH < 9,5$	تحديد درجة الحموضة
جاء	غير قابل للاكتشاف	تحديد الأمينات العطرية المصية للسرطان
جاء	$\pm 5\%$ للنسيج المحبوك $\pm 3\%$ للنسيج المتعامد	اختلاف الأبعاد

ملصقات الغسيل: ارجع إلى ملصق الملابس للحصول على تفاصيل ذات صلة بالغسيل.

[illegible]

لا ينبغي كوي أي أشرطة عاكسة أو ملصقات أو مطبوعات أو تطريز.

يعتمد عمر الملابس على نوع الاستخدام والتنظيف والتخزين، إلخ. يجب استبدال الملابس عندما لا تتمكن من ضمان مستويات الحماية المثلى، على سبيل المثال، إذا كانت المادة تالفة أو بالية أو ممزقة.

ملاحظة. يمكن تحميل إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالمطابقة من الموقع www.payperwear.com



Перад выкарыстаннем ахоўнай прадукцыі уважліва прачытайце дадзеную інструкцыю. Па пытаннях адзення, якое адпавядае спецыяльным працоўным патрабаванням, звярніцеся да мэнэджара па бяспецы ці вашага начальніка. Храніце дадзеную інструкцыю, каб пры неабходнасці вы маглі ў любы час да яе звярнуцца.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Ахоўнае адзенне (гледзячы цэпцік). **Патрабаванні агульнага характару:** Стандарт вызначае агульныя патрабаванні да эрганоміі, бяспэчнасці, вызначэння памераў, старэння, сумяшчальнасці і маркіроўкі ахоўнага адзення.



A = рэкамендуемы рост
B = меркаваны абшчот грудзі
C = меркаваны абшчот таліі
D = меркаваны крокавы шой

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Даступныя памеры і варыянты: каб выбраць адзенне па ахоўу таліі і грудзі, гледзячы табліцу памераў. Дадазнае адзенне было зроблена, каб забяспечыць камфорт нават калі яно носіцца паверх іншага адзення.

Узроўні эксплуатацыі

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Патрабаванні	Вынікі
Падлік pH	3,5<pH<9,5	Праход
Выпрабаванне на канцэрагенныя аміны	Не высветлена	Праход
Варыяцыя памеру	±5 % для трыкатажу ±3 % для тканых тканін	Праход

Цэпцік аб сіцыры: каб атрымаць інфармацыю аб адпаведных узаканнях па сіцыры, гледзячы цэпцік адзення.

	Мак. тэмп. 30 °C		Сушыць у барабане на малых абаротах Мак. тэмп. 80 °C
	Мак. тэмп. 30 °C Далікатны цыкл мыцця		Сушыць у барабане на малых абаротах Мак. тэмп. 60 °C
	Мак. тэмп. 40 °C		Не сушыць у барабане
	Мак. тэмп. 40 °C Далікатны цыкл мыцця		Сушыць у цені
	Мак. тэмп. 60 °C		Сушыць на роўнай паверхні, каб капала ў цені
	Далупскаеца адбелванне толькі сродкамі без хлору		
	Не адбелваць		

Не прасавваць ніякія святладогвабляючыя стужкі, цэпцікі, прынты ці вышыўкі.

Тэрмін службы дагваблення адзення залежыць ад тыпу выкарыстання, чысціні, умоў захавання і г. д. Калі дадзенае адзенне больш не можа гарантаваць атымальныя узроўні аховы, напрыклад, калі матэрыял пашкоджаны, зношаны ці парваны, адзенне трэба змяніць.



Каб атрымаць інфармацыю аб адпаведных стандартах, гледзячы цэпцік адзення. Маркіроўка CE, нанесеная на ЦІА, паказвае, што адзенне адпавядае асноўным патрабаванням аховы здароўя і бяспекі, прадугледжаным Рэгламентам (ЕС) 2016/425 у дачыненні да сродкаў індывідуальнай аховы (ЦІА), і ў прыватнасці, таксама патрабаванням КАМФОРТУ, ЭРГАНОМІКІ і БЯСПЕЧНОСТІ.

Абмежаванні да выкарыстання:

дадзенае адзенне падыходзіць да выкарыстання на працягу ўсяго працоўнага дня і не змяшчае такіхчых, канцэрагенных ці мутагенных рэчываў, якія могуць іншым чынам негатыўна паўплываць на здароў'е. Вытворцу не вядома пра наяўнасць якіх-небудзь алергенных рэчываў. Калі ласка, паведаміце пра любыя выпадкі падвышанай адчувальнасці ці алергічнай рэакцыі. Пры кантакце са скурай людзей з асабліва высокай адчувальнасцю любое адзенне можа выклікаць алергічныя рэакцыі, не прадугледжаныя вытворцам. У такіх выпадках неадкладна звяртацца за кансультацыяй да ўрача.

Умовы выкарыстання:

дадзенае адзенне не падыходзіць да: -выкарыстання ў выключных ці вельмі цяжкіх умовах; -усіх спосабаў ўжывання, прадугледжаных для індывідуальных ахоўных сродкаў II і III катэгорый, вызначаных у Рэгламенце (EU) 2016/425.

Папярэджанне:

пры наяўнасці ахоўнага казырка і капюшона яны прапануюць дадатковую ахову. **Захоўванне:** нельга захоўваць дадзенае адзенне ў месцы з прамым сонечным святлом. Захоўвайце дадзенае адзенне ў сухіх і чыстых месцах. **Пасляпродажнае абслугоўванне:** вытворца не нясе адказнасці за адзенне, якое выкарыстоўвалася з парушэннем указанняў на цэпціку з пашкоджаным цэпцікам ці без яго. **Утылізацыя:** калі адзенне не было забруджана спецыфічнымі рэчывамі ці прадуктамі, яго магчыма ўтылізаваць як звычайныя тканыя адходы; інашч выконваць палажаныя заканадаўства ў сферы спецыяльных адходаў.

	Праسیць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 200 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысціцы, а таксама з дапамогай ўсіх раствараальных, назначаных сімвалам F. Далікатны цыкл мыцця.
	Прасіць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 150 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысціцы, а таксама з дапамогай ўсіх раствараальных, назначаных сімвалам F. Далікатны цыкл мыцця.
	Прасіць пры максімальнай тэмпературы Падышчы праса, роўнай 110 °C		Прафесійная хімічэская тэхналогія чысціцы, а таксама з дапамогай ўсіх раствараальных, назначаных сімвалам F. Далікатны цыкл мыцця.
	Не прасавваць		Не падагрэваць хімічнай чысціцы
			Прафесійная чысціца ў вадзе, зберагачы рэжым



Лас ігнорам брукасанвісінгэн ногграт іннан ду анвänder skyddsutrustning. Rådfråga skyddsombudet eller förmannen om vilka klädesplagg som är lämpliga för särskilda arbetsförhållanden. Förvara denna bruksanvisning väl så att du kan konsultera den när som helst.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Skyddskläder (se etikett). **Allmänna krav:** Standarden specificerar de allmänna prestandakraven för ergonomi, ofarlighet, storleksdesign, åldrande, kompatibilitet och märkning av skyddskläder.



A = Rekommenderad längd
B = Rekommenderat bröstmått
C = Rekommenderat midjemått
D = Rekommenderad innerbenslängd

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tillgänglig storlek och val: Se storlekstabellen för passformen runt midja och bröstkorg. Dessa klädesplagg har tillverkats för att garantera bekvämlighet även om de bärs utanpå andra klädesplagg.

Prestandanivå

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Krav	Resultat
pH-bestämning	3,5<pH<9,5	godkänt
Fastställande av cancerframkallande aromatiska aminer	Odetekterbar	godkänt
Storleksvariation	± 5% stickat tyg ± 3% ortogonalt tyg	godkänt

Tvättmärkning: Se klädesplaggets etikett för motsvarande tvättråd.

	Max. temperatur 30°C		Går att torktumla. Max. torkningstemperatur 80°C
	Max. temperatur 30°C Skonsam tvätt.		Går att torktumla. Max. torkningstemperatur 60°C
	Max. temperatur 40°C Skonsam tvätt.		Kan inte torktumlas
	Max. temperatur 60°C		Hängtorkning i skuggan
	Endast klorfri blekning är tillåten		Dropp-/plantorkas i skuggan.
	Tål inte klorblekning		

Eventuella reflexband, etiketter, tryck eller broderier ska inte strykas.

Klädesplaggets livslängd beror på typen av användning, rengöring, förvaring o.s.v. Klädesplaggen ska bäras ut när de inte längre kan garantera optimala skyddsnivåer, t.ex. om materialet är skadat, slitet eller sönderrivet.



Se klädesplaggets etikett för information om tillämpliga föreskrifter. CE-märkningen på PPE-utrustning bekräftar att plagget uppfyller de huvudsakliga hälso- och säkerhetskraven enligt EU-förordningen 2016/425 för personlig skyddsutrustning (PPE), i synnerhet kraven på KOMFORT, ERGONOMI och SÄKERHET. **KATEGORI I MINIMALA RISKER**

Begränsningar för användning:

Detta klädesplagg är lämpligt för användning under hela arbetsdagen och innehåller inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen som kan påverka hälsan negativt på något sätt. Förekomsten av allergiframkallande ämnen är inte känd av tillverkaren. Signalera eventuella fall av överkänslighet eller allergisk reaktion. Hos särskilt känsliga individer kan nämligen alla plagg i direkt kontakt med huden orsaka allergiska reaktioner som inte förutsätts av tillverkaren. Om så är fallet, kontakta läkaren omedelbart.

Användningsbegränsningar:

Dessa klädesplagg är inte lämpliga för: –exceptionella eller extrema användningsförhållanden. –all användning där det behövs personlig skyddsutrustning av kategori II och III enligt förordning (EU) 2016/425.

Varning: visir och luva utgör i förekommande fall en del av skyddsutrustningen.

Förvaring: utsatt inte klädesplaggen för direkt solljus. Förvara klädesplaggen på en torr och ren plats. **Eftermarknad:** tillverkaren ansvarar inte för klädesplagg där etiketterna har ignorerats, förstörts eller tagits bort. **Bortskaffande:** om klädesplagget inte har kontaminerats med särskilda ämnen eller produkter kan det bortskaffas som vanligt textilavfall, i motsatt fall, bör gällande lagkrav för specialavfall följas.

	Styrkning vid en max stryketemperatur på 200°C		Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, samt alla lösningsmedel som anges under symbolen F.
	Styrkning vid en max stryketemperatur på 150°C		Professionell kemtvätt med tetrakloretylen, samt alla lösningsmedel som anges under symbolen F.
	Styrkning vid en max stryketemperatur på 110°C		Professionell kemtvätt med kolväte (destillationstem. mellan 150°C och 210°C, flampunkt mellan 38°C och 70°C). Skonsam tvätt.
	Kan inte strykas		Kan inte kemtvättas
			Skonsam professionell vattentvätt.



Pažljivo pročitajte uputstva pre korišćenja proizvoda iz bezbednosnih razloga. Obratite se osobama odgovornim za bezbednost ili nadležnima u vezi sa odgovarajućom odećom za izvršavanje posla. Pažljivo sačuvajte ova uputstva da biste u svakom trenutku mogli da ih proverite po potrebi.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

13688:2013+A1:2021 (pogledajte etiketu).

Opšti zahtevi: Standard utvrdjuje opšte zahteve performanse za ergonometriju, neškodljivost, označavanje veličine, trajanje, kompatibilnost i obeležavanje zaštitne odeće.



- A = Preporučena visina
- B = Preporučeni obim grudni
- C = Preporučeni obim struka
- D = Preporučeno unutrašnje merenje noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oke struka i grudni mora da se proveru u tabeli sa veličinama. Ova odeća je dizajnirana tako da osigura komfor iako se nosi preko druge odeće.



Pogledajte etiketu na odeći da biste videli informacije o primenljivim propisima. Primerenom oznake CE na LZO potvrđuje se da se odevnim predmetom garantuje zadovoljavanje osnovnih zahteva za zdravlje i bezbednost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz ličnu zaštitnu opremu – LZO, a posebno za UDOBNOŠĆ, ERGONOMIČNOŠĆ I BEZOPASNOŠĆ.

KAT I MINIMALNI RIZIK
Ograničenje upotrebe:

Ova odeća je namenjena za korišćenje tokom celog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene i mutagene supstance koje mogu na bilo koji način da utiču na zdravlje.

Moguće prisustvo alergijskih materija nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru sa kožom osoba koje su naročito osetljive, bilo kojim odevnim predmetom mogu se prouzrokovati alergijske reakcije koje proizvođač nije predviđeo. U takvim situacijama se preporučuje da se odmah obratite lekaru.

Ograničenje primene:

Ova odeća nije prilagođena za: – rad u izuzetnim ili ekstremnim uslovima; – sve oblike rada za koje je predviđena lična zaštitna oprema II i III kategorije u skladu sa direktivom (EU) 2016/425

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vizir i šlem za zaštitu.

Skladištenje: Ne skladištite odeću na mestima sa direktnom sunčevom svetlošću. Čuvajte odeću na suvom i čistom mestu.

Nakon prodaje: Proizvođač nije odgovoran za odeću žive sa etikete zamernom, oštećenu ili uklonjenu.

Odlaganje: Ova odeća nikada nije kontaminirana posebnim supstancama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlazi u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

Nivoi karakteristika
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Zahtevi	Rezultati
Određivanje pH-vrednosti	3,5<pH<9,5 prolaskom
Utvrdjivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može da se očitati prolaskom
Varijacija u dimenzijama	+5 % za pleteni materijal +3 % za tkani materijal prolaskom

Etiketa za pranje: Pogledajte etiketu odeće za posebna odgovarajuća uputstva za pranje.

	Maks. temp 30°C		Moguće je sušenje u mašini za sušenje veša. Temp. maks. za sušenje od 80 °C		Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 200 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje tetraکلرولenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F
	Maks. temp 30°C Osetljivi postupak		Moguće je sušenje u mašini za sušenje veša. Temp. maks. za sušenje od 60 °C		Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 150 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje tetraکلرولenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F. Osetljivi postupak
	Maks. temp 40°C		Ne sušiti u mašini za sušenje		Peglaite na maks. temp. ploče pegle od 110 °C		Profesionalno hemijsko čišćenje ugljikovodika (temp. destilacije između 150 °C i 210 °C, tačka zapaljivosti između 38 °C i 70 °C) Osetljivi postupak
	Maks. temp 40°C Osetljivi postupak		Stavljanje na stalak za sušenje veša u senovitom prostoru		Ne peglaite		Ne može se hemijski čistiti
	Maks. temp 60°C		Sušite ceđenjem na ravnoj površini u senovitom prostoru				Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus
	Dopušta se samo izbijanje bez hlora						
	Ne izbijati						

Ne peglaite eventualne trake, etikete, štampu ili vez.

Nok trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, čišćenja, skladištenja i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne pruža optimalni nivo zaštite, npr. ako se materijal ošteti, istroši ili iscepa.



Прочетете внимателно инструкциите за безопасност преди да използвате продуктите. Консултирайте се с ръководителя по безопасността или по-старши ръководител относно обектото, отговарящо на изискванията за конкретната работа. Съхранявайте грижливо тези инструкции, за да можете да правите справки с тях във всеки момент.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Защитно облекло (виж етикетата).

Общи изисквания: Стандартът определя общите изисквания към характеристики като ергономичност, безвредност, посочване на размера, стареене, съвместимост и маркиране на защитното облекло.



- A = Препоръчителен ръст
- B = Препоръчителна обиколка на гръдния кош
- C = Препоръчителна обиколка на талията
- D = Размер по вътрешната страна на крака

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Налични размери и избор: Размерът на талията и гръдния кош трябва да се сравни с таблицата с размери. Това облекло е създадено, за да осигури комфорт, дори ако се носи върху друго облекло.

Нива на защитните характеристики
EN ISO 13688:2013+A1:2021

Изисквания	Резултати
Определяне на pH	3,5<pH<9,5 отговаря
Определяне на канцерогени ароматни амини	В незначително количество отговаря
Промяна на размерите	+5 % за трикотажна тъкан +3 % за ортогонална тъкан отговаря

Етикети за пране: Направете справка с етикетите на обектото относно подробности за съответните видове пране.

	Temp макс. 30°C		Възможно е сушенето в ротационен барабан. Макс. температура на сушене 80°C		Гладете при макс. температура на плочата на ютията 200°C		Професионално химическо чистене с тетраکلролени, както и всички разтворители, посочени за символа F
	Temp макс. 30°C Оетлив процедура		Възможно е сушенето в ротационен барабан. Макс. температура на сушене 60°C		Гладете при макс. температура на плочата на ютията 150°C		Професионално химическо чистене с тетраکلролени, както и всички разтворители, посочени за символа F. Делikatна процедура
	Temp макс. 40°C		Да не се суши в барабанна сушилица		Гладете при макс. температура на плочата на ютията 110°C		Професионално химическо чистене с въгледородни (температура на дестилация между 150 °C и 210 °C, температура на възпламеняване между 38 °C и 70 °C). Делikatна процедура
	Temp макс. 40°C Делikatна процедура		Сушете върху хоризонтална повърхност с изцеждане на сянка		Не може да се глади		Не е подходящо за химическо чистене
	Temp макс. 60°C		Простиране на сянка				Професионално изпиране с вода, делikatна процедура
	Позволено е единствено избелване без хлор						
	Да не се избелва						

Евентуални светлоразсейващи ленти, етикети, шапки или бродерии не трябва да се гладат.

Полезният живот на обектото зависи от вида на употреба, почистване, съхранение и др. Обектота трябва да се сменя, когато вече не са в състояние да гарантират оптимални нива на защита, напр. ако материалът е повреден, износен или съксан.

 Pažljivo prčitajte upute prije upotrebe sigurnosnih proizvoda.

Obraćajte se menadžeru za sigurnost ili svom nadređenom u vezi s odjećom prikladnom za posebne radne zahtjeve. Čuvajte ove upute na sigurnom da biste ih po potrebi mogli pregledati kad god vam zatreba.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Zaštitna odjeća (pogledajte etiketu).

Opći zahtjevi: Ovom normom se utvrđuju opšti zahtjevi izvedbe za ergonometriju, bezopasnost, oznaku veličine, starenje, kompatibilnost i označavanje zaštitne odjeće.



- A = Preporučena visina
B = Predloženi obim grudi
C = Predloženi obim struka
D = Predložena unutrašnja dužina noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupni veličini i izbori: Informacije o širini u području struka i grudi možete pronaći u tabeli veličina.

Ovi odjevni predmeti izrađeni su tako da su ugodni i kad se nose preko drugih odjevnih predmeta.

Nivoi karakteristika

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Zahtjevi	Rezultati
Određivanje pH-vrijednosti	3,5<pH<9,5	prolaskom
Utvrđivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može se očitati	prolaskom
Varijacija u dimenzijama	±5 % za pleteni materijal ±3 % za tkani materijal	prolaskom

Etikete s informacijama za pranje: Odgovarajuće upute za pranje možete pronaći na etiketi odjavnog predmeta.

	Maks. temp. 30 °C		Moguće je sušenje u sušilici. Temp. maks. za sušenje od 80 °C
	Maks. temp. 30 °C Osjetljivi postupak		Moguće je sušenje u sušilici. Temp. maks. za sušenje od 60 °C
	Maks. temp. 40 °C		Nemojte sušiti u sušilici o
	Maks. temp. 40 °C Osjetljivi postupak		Stavljanje na sušilo u sjenovitom prostoru
	Maks. temp. 60 °C		Sušite cijedenjem na ravnoj površini u sjenovitom prostoru
	Dopušta se samo izbjeljivanje bez klora		
	Nemojte izbjeljivati		

Nemojte peglati reflektirajuće trake, etikete, odštampane ni vezene dijelove.

Zivotni vijek odjavnog predmeta zavisi od vrste upotrebe, čistoće, pohrane itd. Odjevni predmeti moraju se zamijeniti ako se više ne može garantirati optimalan nivo zaštite, npr. materijal je oštećen, istrošen ili pokidan.

 Informacije o odgovarajućim standardima možete pronaći na etiketi odjavnog predmeta.

Primenom oznake CE na LZO potvrđuje se da se odjevnim predmetom garantuje zadovoljavanje osnovnih zahtjeva za zdravlje i sigurnost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz ličnu zaštitnu opremu – LZO, a osobito za UDOBNOŠT, ERGONOMIČNOST I BEZOPASNOST.

KAT. I, MINIMALNI RIZICI

Ograničenja upotrebe:

Ovaj odjevni predmet je prikladan za upotrebu tokom cijelog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene ni mutagene tvari koje mogu na bilo koji način škoditi zdravlju.

Moguća prisutnost alergenskih tvari nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosjetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru s kožom osoba koje su naročito osjetljive, bilo kojim odjevnim predmetom mogu se prouzročiti alergijske reakcije koje proizvođač nije predviđao. U takvim situacijama se preporučuje da se odmah obratite ljekaru.

Ograničenja upotrebe:

Ovi odjevni predmeti nisu prikladni za sljedeće:

- upotreba u iznimnim ili ekstremnim uslovima;
- sve upotrebe navedene u kategorijama II and III Lične zaštitne opreme (engl. Personal Protective Equipment) koje su definirane u regulaciji (EU) 2016/425.

Upozorenje: ako sadrže vizir i kapuljaču, oni mogu pružiti zaštitu.

Pohrana: Nemojte pohranjivati odjevne predmete na mjestima na kojima su izloženi direktnom sunčevom svjetlu. Čuvajte odjevne predmete na suhom i čistom mjestu.

Postprodajne usluge: Dobavljač nije odgovoran za odjevne predmete čije su etikete zanemarene, umrljane ili uklonjene.

Zbrinjavanje: Ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet kontaminira posebnim materijama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaže u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

	Peglaite na temp. maks. potplate pegle od 200 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje tetrakloretenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F
	Peglaite na temp. maks. potplate pegle od 150 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje tetrakloretenom, kao i ostalim rastvorima označenim simbolom F. Osjetljivi postupak
	Peglaite na temp. maks. potplate pegle od 110 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje ugljikovodika (temp. destilacije između 150 °C i 210 °C, tačka zapaljivosti između 38 °C i 70 °C). Osjetljivi postupak
	Nemojte peglati		Nemojte hemijski čistiti
			Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus

 Lexoni me kujdes udhëzimët përpara se të përdorni produktet të sigurisë. Këshillimiun me menaxherin e sigurisë ose eprorin tuaj në lidhje me rrobat e përshtatshme sipas kërkesave specifike të punës. Ruajini këto udhëzime me kujdes në mënyrë që të mund t'u referoheni në çdo kohë.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Veshje mbrojtëse (shih etiketën).

Kërkesat e përgjithshme: Standardi specifikon kërkesat e përgjithshme të performancës për ergonominë, padëmshërinë, përcaktimin e madhësisë, vjetrimin, përputhshmërinë dhe markimin e veshjes mbrojtëse.



- A = Gjatësia e rekomanduar
B = Perimetri i sugjeruar i krahororit
C = Perimetri i sugjeruar i belit
D = Matja e sugjeruar e brendshme e këmbës

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Masat e disponueshme dhe zgjedhja: Referojuni tabelës së masave për përshtatjen me belin dhe krahororin. Këto veshje janë krijuar për të garantuar komoditet edhe nëse vishen mbi rroba të tjera.

Nivele të performancës

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Kërkesat	Rezultatet
Përcaktimi i pH	3,5<pH<9,5	kaluar
Përcaktimi i aminave aromatike kancerogjene	Jo të dallueshme	kaluar
Ndryshimi i përmasave	± 5% për përthure të trikotuar ± 3% për përthure drejtëndore	kaluar

Etiketat e larjes: Referojuni etiketës së veshjes për informacione rreth standardeve korresponduese të larjes.

	Temp. maks. 30 °C		Është e mundur tharja me anë të tamburit rrotullues. Temp. maks. 80 °C
	Temp. maks. 30 °C Procedurë delikate.		Është e mundur tharja me anë të tamburit rrotullues. Temp. maks. 80 °C
	Temp. maks. 40 °C		Mos e thani në tharës robash
	Temp. maks. 40 °C Procedurë delikate		Nderje në hije
	Temp. maks. 60 °C		Të thahet në një sipërfaqe të sheshtë për të kulluar në hije
	Lejohet vetëm zbardhues pa klor		
	Mos përdorni zbardhues		

Mos hekursoni shiritat reflektues, etiketat, printimet ose qëndisjet.

Jetëgjatësia e veshjes varet nga lloji i përdorimit, pastërtia, vendi i ruajtjes etj. Veshjet duhet të zëvendësohen kur kur garantojnë më nivele optimale mbrojtjeje, p.sh. nëse materiali është dëmtuar, konsumuar ose grisur.

 Referojuni etiketës së veshjes për informacione rreth standardeve korresponduese. Vënia e markimit CE në PMI konfirmim që veshja garanton përmbushjen e kërkesave thelbësore për shëndetin dhe sigurinë sipas Rregulloreve (BE) 2016/425 në lidhje me Pajisjet Mbrojtëse Individuale – PMI dhe në veçanti edhe ato të KOMODITETIT, ERGONOMISË E PARREZIKSHMËRISË.

RREZIQET MINIMALE KAT. I

Kufizimet e përdorimit:

Kjo veshje është e përshtatshme për t'u përdorur për të gjithë ditën e punës dhe nuk përmban substanca toksike, kancerogjene ose mutogjene që mund të ndikojnë negativisht në shëndet në ndonjë aspekt tjetër. Prodhuesi nuk ka vërejtur ndonjë substancë alergjike të mundshme. Të raportohet ndonjë rast kur vërehet një ndjeshmëri e lartë ose reaksion alergjik. Në kontakt me lëkurën e personave veçanërisht të ndjeshëm, çdo lloj veshje mund të shkaktojë reaksione alergjike që nuk janë parashikuar nga prodhuesi. Në situata të tilla rekomandohet të konsultohet menjerë në një mjek.

Kufizimet e përdorimit:

Këto veshje nuk janë të përshtatshme për:

- përdorime në kushte të jashtëzakonshme ose ekstreme;
- të gjitha përdorimet që jepen për Pajisjet e Mbrojtjes Personale të Kategorisë II dhe III të përcaktuara në Rregulloren (BE) 2016/425.

Paralajmërim: nëse ka strehë apo kapuç, ato mund të ofrojnë mbrojtje.

Ruajtja: Mos i ruani rrobat në vende ku bie drita e drejtëpërdrejtë e diellit. Mbijani rrobat në vende të thata dhe të pastra.

Pas shitjes: Furnitori nuk është përgjegjës për veshjet etiketate të të cilave janë shpërfillur, prishur ose hequr.

Asgjësimi: Nëse veshja nuk është ndotur kurrë me substanca ose produkte të veçanta, mund të asgjësohet si mbetje e zakonshme tekstile, përndryshe duhet të zbatohen ligjet në fuqi për mbetjet e veçanta.

	Të hekursonë në një temp. Maksimumi i plikës së hekurit 200°C		Pastrim kimik profesional me tetrakloreten, si dhe të gjithë tretësit e treguar për simbolin F
	Të hekursonë në një temp. Maksimumi i plikës së hekurit 150°C		Pastrim kimik profesional me tetrakloreten, si dhe të gjithë tretësit e treguar për simbolin F. Procedurë delikate
	Të hekursonë në një temp. Maksimumi i plikës së hekurit 110°C		Pastrim kimik profesional me hidrokarbure (temp e distillimit ndërmjet 150°C dhe 210°C, pika e ndezjes ndërmjet 38°C dhe 70°C). Procedurë delikate
	Mos e hekursoni		Mos e lani në pastrim kimik
			Larje profesionale me ujë, procedurë delikate



Pred uporabo varnostnih proizvodov pazno preberite navodila. Z osebo, odgovorno za varnost ali nadrejeno osebo se posvetujte glede oblačil, ki ustrezajo posebnim delovnim potrebam. Ta navodila skrbno shranite, da jih boste lahko uporabili kadar koli.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Varovalna obleka (glejte etiketo).

Splošne zahteve: Standard določa splošne zahteve glede zmogljivosti za ergonomijo, neškodljivost, oznako velikosti, staranje, združljivost in označevanje zaščitne obleke.



- A = Priporočena višina
- B = Priporočen obseg prsnega koša
- C = Priporočen obseg pasu
- D = Priporočena dolžina notranjega dela noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Razpoložljiva velikost in izbira: Pri določanju ustrezne velikosti za pas in prsni koš je treba upoštevati preglednico z velikostmi. Ta oblačila so bila zasnovana tako, da zagotavljajo udobje, tudi če pod njimi nosite druga oblačila.

Stopnje učinkovitosti

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Zahteve	Rezultati
Določanje pH	3,5<pH<9,5	opravljeno
Določanje raketovornih aromatskih aminov	Ni mogoče zaznati	opravljeno
Dimenzijska sprememba	± 5% pleteni material ± 3% tkani material	opravljeno

Etikete z informacijami o pranju: Za ustrezne podatke o pranju glejte etiketo oblačila.

	Najvišja temperatura 30 °C		Lahko sušite v sušilnem stroju. Najvišja temp. sušenja je 80 °C
	Najvišja temperatura 30 °C		Lahko sušite v sušilnem stroju. Najvišja temp. sušenja je 60 °C
	Najvišja temperatura 40 °C		Prepovedano sušenje s centrifugo
	Najvišja temperatura 40 °C		Obesiti v senco
	Najvišja temperatura 60 °C		Sušite v senci na vodoravni podlagi brez ozemanja
	Uporabljajte lahko katerokoli belilo, ki ne vsebuje klora		
	Beljenje ni dovoljeno		



Informacije o ustreznih predpisih so na voljo na etiketi oblačila. CE na osebni zaščitni opremi potrjuje, da oblačilo zagotavlja izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Uredbe (EU) 2016/425 v zvezi z osebno zaščitno opremo – OZO in zlasti na področju UDODBJA, ERGONOMIJE in NESKODLJIVOSTI.

KAT I MINIMALNE NEVARNOSTI

Omejitve uporabe:

To oblačilo se lahko uporablja vse delovni dan in ne vsebuje strupenih, kancerogenih ali mutagenih snovi, ki bi lahko na kakršen koli način škodljivo vplivale na zdravje. Kakršna koli prisotnost alergenih snovi proizvajalcu ni znana. Prosimo, da nam sporočite vse opažene primere preobčutljivosti ali alergijske reakcije. V stiku s kožo pri posebno občutljivih osebah lahko vsako oblačilo povzroči alergijske reakcije, ki jih proizvajalec ni predvidel. V takšnih primerih priporočamo, da o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Omejitve uporabe:

Ta oblačila niso ustrezna za: – uporabo v izrednih ali ekstremnih pogojih; – nobeno vrsto uporabe, za katero je potrebna osebna varovalna oprema kategorij II in III iz Uredbe (EU) 2016/425.

Opozorilo: Če sta prisotna, se lahko kot varovalna oprema uporabljata varovalo za oči in kapuca. **Shranjevanje:** Oblačila ne polagajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončni svetlobi. Shranjujte jih na suhim in čistim mestih. **Popravljalna politika:** Dobavilec ni odgovoren za oblačila z etiketami, ki so bile poškodovane ali odstranjene ali katerih vsebina ni bila upoštevana. **Odlaganje med odpadke:** Če oblačilo nikoli ni bilo v stiku s posebnimi snovmi ali proizvodi, se lahko odstrani kot običajen tekstilni odpadek, v nasprotnem primeru odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o posebnih odpadkih.

	Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 200 °C		Profesionalno suho pranje s tetrakloretlenom in vsemi topli, označenimi s simbolom F
	Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 150 °C		Profesionalno suho pranje s tetrakloretlenom in vsemi topli, označenimi s simbolom F. Občutljivo postopek
	Likajte pri najvišji temp. likalne plošče 110 °C		Profesionalno suho pranje z oglikovodiki. Temperatura destilacije med 150 °C in 210 °C, plenjenosti med 38 °C in 70 °C. Občutljivo postopek
	Likanje ni dovoljeno		Kemično čiščenje prepovedano
			Profesionalno pranje z vodo, občutljivo pranje



Než začnete uporabljati zaščitni opremo, preberite si pozornostne pokyny. Použijte bezpečnostní vybavení dle nařízení odpovědné osoby za bezpečnost práce nebo Vašeho vedoucího při vykonávání specifických požadavků práce. Uchovejte si tyto pokyny tak, abyste do nich mohli kdykoliv nahlížet.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Ochranný oděv (viz štítek).

Všeobecné požadavky: Norma určuje všeobecné požadavky na provedení týkající se ergonomie, bezpečnosti, označení velikosti, stárnutí, kompatibilita a značení ochranných oděvů.



- A = Doporučená výška
- B = Doporučený obvod hrudníku
- C = Doporučený obvod pasu
- D = Doporučený vnitřní rozměr nohy

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupné velikosti a výběr: Velikost kolem pasu a hrudníku se musí shodovat s velikostmi uvedenými v tabulce. Tyto oděvy byly navrženy tak, aby zajistily pohodlí v případě, že je budete nosit i přes normální oblečení.

Stupně výkonu

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Požadavky	Výsledky
Stanovení pH	3,5<pH<9,5	překonaný
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nezjistitelné	překonaný
Rozměrová změna	± 5% pro pletenou tkaninu ± 3% pro ortogonální tkaninu	překonaný

Štítek pro prání: Postupujte podle pokynů uvedených na štítku pro jeho vhodné vyprání.

	Max. teplota 30°C		Sušení pomocí rotačního bubnu možné. Max. teplota sušení 80 °C		Žehlit při max teplotě žehličky plochy 200 °C		Profesionální chemické čištění tetrachlorethylenem a rovněž všemi rozpouštědly označenými symbolem F
	Max. teplota 30°C		Sušení pomocí rotačního bubnu možné. Max. teplota sušení 80 °C		Žehlit při max teplotě žehličky plochy 150 °C		Profesionální chemické čištění tetrachlorethylenem a rovněž všemi rozpouštědly označenými symbolem F. Delikátní postup
	Max. teplota 40°C		Nesušit pomocí bubnového prkna		Žehlit při max teplotě žehličky plochy 110 °C		Profesionální chemické čištění uhlovodíky (destilační teplota mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanutí mezi 38 °C a 70 °C). Delikátní postup
	Max. teplota 60°C		Pověšení ve stínu		Nežehlit		Neperte chemickými prostředky
	Povoleno pouze bělení bez chlóru		Sušit na rovné podložce odpařováním ve stínu				Profesionální prání vodou, delikátní postup
	Nepoužívat bělicí prostředky						

Případné reflexní pásy, štítky, otisky nebo výšivky se nesmí žehlit.

Životnost oděvu závisí na způsobu použití, čištění, skladování, atd. Oděvy by se měly nahradit, když už nemohou zaručit optimální úroveň zabezpečení, například když došlo k poškození, opotřebení nebo natržení látky.



Na štítku oděvu jsou uvedené odkazy příslušných norem. Použití označení CE na OOP potvrzuje, že oděv zaručuje splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v nařízení (EU) 2016/425 ve vztahu k osobním ochranným prostředkům (OOP), a to zejména POHODLÍ, ERGONOMIE a NEZÁVADNOSTI.

KATEGORIE I MINIMÁLNÍ RIZIKA

Omezení při použití:

Tento oděv je určen k použití po celý pracovní den a neobsahuje žádné toxické, karcinogenní, mutagení látky, které mohou jiným způsobem nepříznivě ovlivnit zdraví.

Výrobci není známa přítomnost alergenických látek. Nahlaste nám prosím jakékoli pozorované případy přecitlivělosti nebo alergické reakce. Při styku s pokožkou velmi citlivých osob by jakýkoli oděv mohl způsobit alergické reakce, které výrobce nepředpokládá. V takových situacích doporučujeme se okamžitě obrátit na lékaře.

Nevhodné použití:

Tyto oděvy nejsou vhodné pro: – extrémní nebo mimořádné situace; – všechny případy, které jsou určeny Nařízením (ES) 2016/425 pro osobní ochranné prostředky I a II kategorie.

Upozornění: pokud je ušita ochranná obličejová maska a kapuce, mohou být použity pro ochranu. **Skladování:** Neskladujte oblečení v místech, kde bude vystaveno přímému slunečnímu záření. Uchovávejte oděvy v suchém a čistém prostředí. **Podmínky po prodeji:** Dodavatel nenese odpovědnost za oděvy, u kterých byly poškozeny, částečně odejmuty nebo ignorovány uvedené pokyny. **Likvidace:** Pokud nikdy nedošlo ke kontaminaci oděvu zvláštními látkami nebo přípravky, může být zlikvidován jako běžný textilní odpad nebo se fidele místními zákonnými předpisy pro zvláštní odpad.

 Læs brugsanvisningen nøje inden brug af personlige værnemidler. Kontakt den sikkerhedsansvarlige eller den overordnede vedrørende det, som du ejer sig til de specifikke arbejdskrav. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, så der altid kan indhentes oplysninger heri.

 Se mærket i tøj vedrørende oplysninger om de respektive standarder. CE-mærkningen anvendt på PPE bekræfter, at beklædningsgenstanden overholder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i forordning (EU) 2016/425 mht. personlige værnemidler - PPE og især også dem vedrørende KOMFORT, ERGONOMI og USKADELIGHED.
KATEGORI I MINIMALE RISICI

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Beskyttelsesbeklædning (se mærke).
Generelle krav: Standarden angiver de generelle krav til ydeevne for ergonomi, uskadelighed, størrelsesbetegnelse, ældning, kompatibilitet og mærkning af beskyttelsestøj.



- A = Anbefalet højde
B = Anbefalet brystkasssmål
C = Anbefalet taljemaal
D = Anbefalet indvendig benvidde

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Disponible størrelser og valg: Pasformen ved talje og brystkasse skal fastslåges på baggrund af størrelsestabellen. Dette tøj er blevet skabt for at garantere komfort, også når det bæres uden på andet tøj.

Begrænsninger ved brug:
Dette tøj er egnet til brug hele arbejdsdagen og indeholder ikke giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, som kan være sundhedsskadelige. Producenten er ikke bevidst om tilstedeværelsen af allergener. Alle iagttagede tilfælde af overfølsomhed eller allergiske reaktioner bered inderbetalt. Ved kontakt med huden af særlig følsomme personer kan alle beklædningsgenstande forårsage allergiske reaktioner, der ikke kan forudses af producenten. I sådanne situationer bør man straks søge læge.
Begrænsninger i forbindelse med brug:
Dette tøj er uegnet til:
– brug under ekstraordinære eller ekstreme forhold,
– al brug, som er fastsat for personlige værnemidler i kategori II og III som defineret i forordning (EU) 2016/425.

Ydeevneniveauer

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Krav	Resultater
pH-beregning	3,5<pH<9,5	Bestået
Test for kræftfremkaldende amin	Ikke detekteret	Bestået
Størrelsesvariation	± 5% for strikket stof ± 3% for vævet stof	Bestået

Advarsel: Visir og hjelm kan også være en del af det personlige værnemiddel (hvis de findes).
Opbevaring: Anbring ikke tøj på steder med direkte sollys. Opbevar tøj på et tørt og rent sted.
After-sales: Leverandøren er ikke ansvarlig for tøj, hvor mærkerne er blevet tilslidset, ødelagt eller fjernet.
Bortskaffelse: Hvis tøj aldrig har været forurenset med specifikke substanser eller produkter, kan det bortskaffes som normal tekstilaffald. Ellers følges lovbestemmelserne for specialaffald.

Vaskemærker: Vedrørende oplysninger om vask henvises til mærket i tøj.

	Maks. temp. 30°C		Kan tørretumbles. Maks. tørretemp. 80°C
	Maks. temp. 30°C		Kan tørretumbles. Maks. tørretemp. 60°C
	Maks. temp. 30°C		Må ikke tørretumbles
	Maks. temp. 40°C		Skal tørres i skygge
	Maks. temp. 60°C		Dryptørres på en flad overflade i skygge
	Kun klorfri blegning er tilladt		
	Tåler ikke klorblegning		

	Strypes ved maks. temp. af sålpladen på 200°C		Professionel kemisk rens med tetrachlorethylen samt alle opløsningsmidler angivet under symbolet F
	Strypes ved maks. temp. af sålpladen på 150°C		Professionel kemisk rens med tetrachlorethylen samt alle opløsningsmidler angivet under symbolet F. Skånsom vaskedyklus
	Strypes ved maks. temp. af sålpladen på 110°C		Professionel kemisk rens med hydrocarboner (destilleringstemp. mellem 150°C og 210°C, flammepunkt mellem 38°C og 70°C). Skånsom vaskedyklus
	Må ikke stryges		Tåler ikke kemisk rens
			Professionel vandvask, blid cyklus

Eventuelle refleksbånd, mærker, print eller broderier må ikke stryges.

Tøjets holdbarhed afhænger af brug, rengøring, opbevaring osv. Tøj kan udskiftes, når det ikke længere kan garantere optimale beskyttelsesniveauer, eksempelvis hvis materialet er beskadiget, slidt eller revet itu.

 Pre použitím bezpečnostných výrobkov si pozorne prečítajte pokyny. O vlastnostiach odevu vhodného pre určité práce sa poraďte s bezpečnostným technikom alebo so svojím vedúcim. Tento návod na použitie si starostlivo odložte, aby ste si ho mohli kedykoľvek pozrieť.

 Informácie o príslušných zodpovedajúcich normách nájdete na etikete odevu. Aplikácia označenia CE na OOP potvrdzuje, že odev spĺňa všetky základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425 pre osobné ochranné prostriedky – OOP, a to aj vzhľadom na POHODLIE, ERGONOMIU a BEZPEČNOSŤ.
KAT I MINIMÁLNE RIZIKÁ

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Ochranné odevy (pozri etiketu).
Všeobecné požiadavky: Norma špecifikuje všeobecné požadované vlastnosti na ergonómiu, neškodnosť, označovanie veľkostí, stannutie, kompatibilitu a označovanie ochranných odevov.



- A = Odporúčaná výška
B = Odporúčaná obvod hrudníka
C = Odporúčany obvod pásu
D = Odporúčaná vnútorná dĺžka nohavice

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupná veľkosť a výber: Obvod pásu a hrudníka by sa mali vzťahovať na údaje v tabuľke veľkostí. Tieto odevy boli navrhnuté tak, aby zaručovali pohodlie aj pri nosení ako vrchný odev na iných odevoch.

Omedzenie použitia:
Tento odev je vhodný na celodenné nosenie na pracovisku a neobsahuje toxické, kancerogénne ani mutagénne látky, ktoré by mohli mať akékoľvek iné nežiaduce účinky na zdravie.
Výrobca nemá vedomosti o prípadnej prítomnosti alergénov. Žiadame vás, aby ste nám oznámili prípady hypersenzibility alebo alergické reakcie. Pri kontakte s pokožkou mimoriadne citlivých osôb môže spôsobiť alergické reakcie akýkoľvek odev, ktorý však výrobca nemôže predvídať. V takýchto situáciách sa odporúča vyhľadať lekársku pomoc.
Omedzenia použitia:
Tieto odevy nie sú vhodné pre:
– použitie vo výnimočných alebo mimoriadne namáhavých podmienkach;
– všetky použitia pre osobné ochranné prostriedky II. a III. kategórie definované v Nariadení (EÚ) 2016/425.

Úroveň účinnosti

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Požiadavky	Výsledky
Určenie pH	3,5<pH<9,5	úspešná
Stanovenie kancerogénnych aromatických aminov	Nedajú sa zistiť	úspešná
Zmeny rozmerov	± 5 % pre pletenú tkaninu ± 3 % pre tkanú tkaninu	úspešná

Upozornenie: ak je na odevu šilt alebo kapučňa, môžu mať ochrannú funkciu.
Skladovanie: Odevy neukladajte na miesta vystavené priamemu slnečnému svetu. Odevy nechávajte na suchých a čistých miestach.
Služby po predaji: Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za odevy, pri ošetroaní ktorých neboli dodržané pokyny uvedené na etikete, ani za odevy so zničenými alebo odstránenými etiketami.
Likvidácia: Ak odev nebol nikdy kontaminovaný špecifickými látkami alebo prípravkami, možno ho zlikvidovať ako bežný textilný odpad, v opačnom prípade dodržiavajte právne predpisy platné pre nebezpečný odpad.

Etikety s údajmi o praní: Detaily o praní nájdete na etikete odevu.

	Max. teplota 30°C		Povolené sušenie v bubnovej sušičke. Max. teplota sušenia 80 °C
	Max. teplota 30°C		Povolené sušenie v bubnovej sušičke. Max. teplota sušenia 60 °C
	Max. teplota 40°C		Nesušit v bubnovej sušičke
	Max. teplota 40°C		Vyvesenie v tieni
	Max. teplota 60°C		Sušenie prestretím na rovnej ploche odkvapáním v tieni
	Povolené iba bieliadlo bez chlóru		
	Nebielit'		

	Žehliť pri max. teplotě žehličky 200 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím tetrachloretylénu, ako aj všetkými riadiadmi označenými symbolom F
	Žehliť pri max. teplotě žehličky 160 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím tetrachloretylénu, ako aj všetkými riadiadmi označenými symbolom F. Šetrný postup
	Žehliť pri max. teplotě žehličky 110 °C		Profesionálne čistenie odevov použitím uhľovodíkových (tęp.) destilácie 150 °C ± 210 °C, bod vzplanutia 38 °C at 70 °C. Šetrný postup
	Nežehliť		Nečistiť chemicky
			Profesionálne pranie, šetrný postup

Prípadné odrazové pásy, etikety, potlač alebo výšivky sa nesmú žehliť.


Životnosť odevu závisí od typu používania, čistenia, uskladnenia a pod. Pokiaľ odev už nedokáže zaručiť optimálne úrovne ochrany, napr. po poškodení, opotrebovaní alebo roztrhnutí ochranného materiálu, treba odev vymeniť.



Перед применением изделий безопасности внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Проконсультируйтесь с ответственным за безопасность или вышестоящим лицом касательно использования предметов одежды для определенных рабочих целей. Бережно хранить настоящие инструкции таким образом, чтобы можно было с ними ознакомиться в любой момент.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Защитная одежда (см. этикетку).
Общие требования: В стандарте установлены общие требования к эксплуатационным параметрам защитной одежды, то есть к ее эргономичности, безопасности, обозначению размеров, сроку службы, совместимости и маркировке.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

Имеющиеся размеры и выбор размера: В таблице размеров приведены показатели обхвата талии и груди. Данные предметы одежды были разработаны таким образом, чтобы было удобно их носить поверх другой одежды.

Уровень эксплуатационной характеристики

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Требования	Результаты
Определение pH	3,5<pH<9,5	Пройдено
Выявление канцерогенных ароматических аминов	Неопределяема	Пройдено
Размерная вариация	± 5% для трикотажной ткани ± 3% для ортогональной ткани	Пройдено

Инструкции по стирке на этикетке: Сведения о правильной стирке изделия приведены на его этикетке.

	Макс. темп. 30°C		Можно сушить во вращающемся барабане. Макс. темп. сушки 80°C		Гладить при макс. темп. утюга 200°C		Профессиональная химчистка тетраэдропропиленом, а также любыми биактивными моющими средствами для деликатной стирки
	Макс. темп. 30°C Деликатная стирка.		Можно сушить во вращающемся барабане. Макс. темп. сушки 60°C		Гладить при макс. темп. утюга 150°C		Профессиональная химчистка тетраэдропропиленом, а также любыми биактивными моющими средствами для деликатной стирки
	Макс. темп. 40°C Деликатная стирка.		Не сушить во вращающемся барабане		Гладить при макс. темп. утюга 110°C		Профессиональная химчистка углеводородами (темпл. дистилляции от 150 до 210 °C точка воспламенения от 38 до 10 °C) Деликатная стирка
	Макс. темп. 60°C		Сушить в тени		Не гладить		Не стирать в химчистке
	Отбеливание только средствами без хлора		Для сушки положить на ровную поверхность в тени.				Профессиональная стирка водой в деликатном режиме
	Не отбеливать						

Не гладить светоотражающие полосы, этикетки, принты или вышивку.
Время износа изделия зависит от типа использования, стирки, хранения и т.д. Изделия, более не гарантирующие надеждающей защиты (например, поврежденные, изношенные или порванные), должны быть заменены.



Сведения о соответствующих законодательных положениях указаны на этикетке изделия.

Маркировка ЕС на СИЗ является гарантийной того, что СИЗ соответствует основным требованиям по здоровью и безопасности. Нормы (ЕС) 2016/425 касательно средств индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, требованиям по КОМФОРТУ, ЭРГОНОМИЧНОСТИ и БЕЗВРЕДНОСТИ.
КАТ I МИНИМАЛЬНЫЕ РИСКИ

Ограничения носки:

Настоящее изделие подходит для носки в течение всего рабочего дня и не содержит токсичных, канцерогенных, мутагенных веществ, которые могли бы каким-либо отрицательным образом повлиять на здоровье работника.

Производитель не располагает данными о том, что в СИЗ присутствуют аллергены. В случае возникновения особой чувствительности или аллергической реакции следует сообщить об этом производителю. При контакте с особенно чувствительной кожей любой предмет одежды может вызвать аллергическую реакцию, не предвиденную производителем. В таких ситуациях рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

Ограничения использования:

Настоящие изделия не подходят для использования:
- в неординарных или экстремальных условиях;
- во всех случаях, предусмотренных Нормой (ЕС) 2016/425 для использования СИЗ II и III категории.

Предупреждение: если изделие снабжено капюшоном или кейпом с козырьком, они могут быть предназначены для защиты. Хранение: Не храните изделия в местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей. Храните изделия в чистом сухом месте.

Послепродажное обслуживание: Поставщик не несет ответственности за изделия в том случае, если не соблюдены инструкции, указанные на этикетках, либо если этикетки были повреждены или удалены.
Утилизация: Если изделие не было загрязнено специфическими веществами или продуктами, оно может быть утилизировано как обычный текстильный мусор, в противном случае его утилизация должна производиться в соответствии с действующим законодательством об утилизации особых отходов.



Лесен Sie vor dem Verwenden von Sicherheitsprodukten die Anweisungen aufmerksam durch. Erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten oder Vorarbeiter bei die geeignete Kleidung für spezifische Arbeitsanforderungen. Bewahren Sie diese Anweisungen für ein zukünftiges Nachschlagen sorgfältig auf.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Сchutzkleidung (siehe Etikett).
Allgemeine Anforderungen: Die Norm legt die allgemeinen Leistungsanforderungen hinsichtlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Größenbezeichnung, Alterung, Verträglichkeit und Kennzeichnung von Schutzkleidung fest.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

Erhältliche Größe und Auswahl: Die Passform für Taille und Brust ist der Größenabteile zu entnehmen. Diese Kleidungsstücke sind so gefertigt, dass sie auch über anderer Kleidung bequem zu tragen sind.

Leistungsstufen

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Anforderungen	Ergebnisse
Ermittlung des pH-Werts	3,5<pH<9,5	Test bestanden
Ermittlung krebseregender aromatischer Amine	Nicht feststellbar	Test bestanden
Einlaufen	± 5 % bei Maschenware ± 3 % bei orthogonalem Gewebe	Test bestanden

Reinigungsetiketten: Die speziellen Angaben für die Reinigung finden Sie auf dem Bekleidungssetikett.

	Max. Temp. 30°C		Trocknen im Wäschetrockner. Max. Trocknungstemperatur 80°C		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 200°C		Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen und allen unter dem Symbol F aufgelisteten Lösungsmitteln
	Max. Temp. 30°C Pflegeleicht		Trocknen im Wäschetrockner. Max. Trocknungstemperatur 60°C		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 150°C		Trockenreinigung mit Tetrachlorethylen und allen unter dem Symbol F aufgelisteten Lösungsmitteln. Pflegeleicht
	Max. Temp. 40°C Pflegeleicht		Nicht im Wäschetrockner trocknen		Bügeln mit einer Höchsttemp. der Bügelschleife von 110°C		Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen (Destillationstemp. zwischen 150 °C und 210 °C, Flammpunkt zwischen 38 und 10 °C)
	Max. Temp. 60°C		Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten		Nicht bügeln		Keine chemische Reinigung
	Nur chlorfrei bleichen		Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten				Nassreinigung, Pflegeleicht
	Nicht bleichen						

Reflektierende Bänder, Etiketten, Drucke oder Stickereien dürfen nicht gebügelt werden.
Die Lebensdauer des Kleidungsstücks hängt von der Verwendung, Reinigung, Aufbewahrung usw. ab. Wenn die Kleidungsstücke nicht weiter optimalen Schutz garantieren können, z.B. wenn das Material beschädigt, abgenutzt oder zerrissen ist, müssen sie ersetzt werden.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση των προϊόντων για λόγους ασφαλείας. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο ασφαλείας ή τον προϊστάμενο σχετικά με τα ενδύματα που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας. Διατηρήστε και φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Προστατευτική ενδυμασία (βλέπε ετικέτα).

Γενικές απαιτήσεις: Το πρότυπο προορίζεται για τις γενικές απαιτήσεις επιδόσεων για εργονομία, αβλάβεια, χαρακτηρισμό μεγέθους, γρήγορη, συμβατότητα και σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων.



A = Συνιστώμενο ύψος
B = Συνιστώμενη περιφέρεια για το στήθος
C = Συνιστώμενη περιφέρεια για την μέση
D = Μέτρηση της εσωτερικής πλευράς του προτεινόμενου σκέλους

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Διαθέσιμο μέγεθος και επιλογή: Η καταλληλότητα για τη μέση και τον θώρακα πρέπει να αναφέρεται στο διάγραμμα μεγέθους. Αυτά τα ενδύματα έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίζουν άνεση ακόμα και όταν φοριούνται πάνω από άλλα ενδύματα.

Επίπεδα επιδόσεων

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Απαιτήσεις	Αποτέλεσμα
Προσδιορισμός του pH	3,5<pH<9,5	Επιτυχής
Προσδιορισμός καρκινογόνων αρωματικών αμινών	Δεν ανιχνεύεται	Επιτυχής
Διακυμάνσεις διαστάσεων	± 5% για πλεκτό ύφασμα ± 3% για υφαντό ύφασμα	Επιτυχής

Σύμβολα πλυσιμότητας: Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσιμότητας.

	Μέγιστη θερμοκρασία 30°C		Είναι δυνατό το στέγνωμα σε περιστροφή στεγνωτηρίου. Μήγ. θερμ. στεγνωτήματος 80°C		Σιδερώστε με Μήγ. θερμ. της πλάκας του σιδερώ 200°C		Επαγγελματικό στεγνό καθαρισμό με τριτοβάθμια υδροκαρβονικά, καθώς και με όλους τους διαλύτες που ενδείκνυνται για το σύμβολο F
	Μέγιστη θερμοκρασία 30°C		Ευαίσθητη διαδικασία		Σιδερώστε με Μήγ. θερμ. της πλάκας του σιδερώ 150°C		Επαγγελματικό στεγνό καθαρισμό με τριτοβάθμια υδροκαρβονικά, καθώς και με όλους τους διαλύτες που ενδείκνυνται για το σύμβολο F
	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C		Ευαίσθητη διαδικασία		Σιδερώστε με Μήγ. θερμ. της πλάκας του σιδερώ 110°C		Επαγγελματικό στεγνό καθαρισμό με υδρογονοθρακές (θερμ. αποστάθεξη μεταξύ των 180°C και 210°C, σημείο αναφλέξης μεταξύ 38°C και 70°C)
	Μέγιστη θερμοκρασία 40°C		Ευαίσθητη διαδικασία		Μην στεγνώνετε με τη βοήθεια περιστρεφόμενου τυμπάνου		Μην στεγνώνετε
	Μέγιστη θερμοκρασία 60°C		Επιτρέπεται αποκατεστητική λεύκανση χωρίς χλωρίο		Απλάνα στη σκιά		Επαγγελματική πλύση με νερό, λεπτή διαδικασία
	Μην λευκάνετε		Στεγνώστε σε επίπεδη επιφάνεια για στέγνω στη σκιά		Μη σιδερώσετε		Επαγγελματική πλύση με νερό, λεπτή διαδικασία

Οποιοδήποτε αντανάκλαστικές ταινίες, ετικέτες, εκτυπώσεις ή κεντήματα δεν πρέπει να σιδερώνονται. Η διάρκεια ζωής του ενδύματος εξαρτάται από τον τύπο χρήσης, τον καθαρισμό, την αποθήκευση, κλπ. Τα ενδύματα πρέπει να αντικαθίστανται όταν δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν τα βέλτιστα επίπεδα προστασίας, π.χ. εάν το υλικό είναι καταστραμμένο, φθαρμένο ή σχισμένο.



Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Η εφαρμογή της σήμανσης CE στο ΜΑΠ επιβεβαιώνει ότι το ένδυμα εγγυάται την κάλυψη των ουσιαστών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας - ΜΑΠ και ιδίως των απαιτήσεων ΑΝΕΣΗΣ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΒΛΑΒΕΙΑΣ. **ΕΞΑΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ**

Περιορισμός στη χρήση:

Αυτό το ένδυμα είναι κατάλληλο για όλη την εργάσιμη ημέρα και δεν περιέχει τοξικές, καρκινογόνες ή μεταλλαζόντιες ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δεν είναι γνωστή στον κατασκευαστή μία ενδεχόμενη παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών. Σας παρακαλούμε να αναφέρετε περιστατικά υπερευαίσθησης ή αλλεργικών αντιδράσεων, που ενδεχομένως παρατηρούνται. Σε επαφή με το δέρμα, οι ενοχλητικές ευαισθητοποιήσεις των οποίων οτιδήποτε ένδυμα θα μπορούσε να προκαλέσει μη προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή αλλεργικές αντιδράσεις. Σε τέτοιες καταστάσεις συνιστάται να καλέσετε αμέσως έναν γιατρό.

Όρια χρήσης:

Αυτά τα ενδύματα δεν είναι κατάλληλα για:
- εξαιρετικές ή ακραίες συνθήκες.
- όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις για την κατηγορία Μέσων Ατομικής Προστασίας II και III όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425.

Προειδοποίηση: εάν υπάρχουν, το προστατευτικό κάλυμμα και η κουκούλα μπορεί να είναι προστατευτικά. **Αποθήκευση:** Μην αποθηκεύετε τα ενδύματα σε μέρη που υποκείμενοι σε άμεσο ηλιακό φως. Να διατηρείτε τα αντικείμενα αποθηκευμένα σε στεγνά και καθαρά μέρη. **Μετά την πώληση:** Ο προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για ενδύματα των οποίων έχουν αγνοηθεί ή αραριστεί οι ετικέτες τους. **Διάθεση:** Εάν το ένδυμα δεν έχει ποτέ μολυνθεί με συσχετισμένες ουσίες ή προϊόντα, μπορεί να απορριφθεί ως κανονικό αποβλήτο υφάσματος, διαφορετικά πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες νόμοι που αφορούν τα ειδικά αποβλήτα.



Κιτίτι cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsele pentru siguranță. Consultați responsabilul cu siguranța sau superiorul dvs. pentru informații privind îmbrăcămintea adecvată condițiilor de lucru specifice. Pastrați cu grijă aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta în orice moment.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Îmbrăcăminte de protecție (consultați eticheta).

Cerințe generale: Standardul specifică cerințele generale de performanță privind ergonomia, inofensivitatea, stabilirea dimensiunii, nivelul de uzură, compatibilitatea și marcajul echipamentului de protecție.



A = Înălțimea recomandată
B = Circumferința toracelui recomandată
C = Circumferința taliei recomandată
D = Mărima internă a piciorului recomandată

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Mărimă disponibilă și alegere: Potrivirea la nivelul taliei și toracelui este indicată în tabelul cu mărimi. Aceste articole de îmbrăcăminte au fost create pentru a asigura confortul și în cazul purtării peste alte haine.

Niveluri de performanțe

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Cerințe	Rezultate
Determinare pH	3,5<pH<9,5	depășit
Determinare aminer aromatice cancerigene	Nedetectabil	depășit
Variație dimensiuni	± 5% pentru țesături tricotate ± 3% pentru țesături ortogonale	depășit

Etichete privind modul de spălare: Consultați eticheta articolului de îmbrăcăminte pentru detalii privind modul de spălare.

	Temp. Max 30°C		Este posibilă uscarea prin tambur rotativ. Temp. maximă de uscarea 80°C		Calcați la o temperatură maximă a tăpii fierului de călcat de 200°C		Curățare chimică profesională utilizând tetracloretul, precum și toți solvenții indicați cu simbolul F
	Temp. Max 30°C		Procedură delicată		Este posibilă uscarea prin tambur rotativ. Temp. maximă de uscarea 60°C		Curățare chimică profesională utilizând tetracloretul, precum și toți solvenții indicați cu simbolul F
	Temp. Max 40°C		Procedură delicată		A nu se usca în tamburul rotativ		Curățare chimică profesională cu hidrocarburi (temperatura de distilare între 150°C și 210°C, punct de aprindere între 38°C și 70°C)
	Temp. Max 40°C		Procedură delicată		A nu se călca		Spălare cu apă profesională, procedură delicată
	Temp. Max 60°C		Este permisă numai albirea fără clor		Uscarea la umbră		A nu se curăța uscat
	A nu se înălbi		Uscăți pe o suprafață plană pentru scurgere, la umbră				

Eventuale benzi reflectorizante, etichete, imprimeuri sau broderii reflectorizante nu trebuie călcate. Durata de viață a obiectului de îmbrăcăminte depinde de tipul de utilizare, curățare, depozitare, etc. Articolele de îmbrăcăminte trebuie înlocuite atunci când nu mai pot garanta niveluri optime de protecție, de exemplu, dacă materialul este deteriorat, uzat sau rupt.



Ler atentamente as instruções antes de utilizar os equipamentos de proteção individual. Consultar o responsável pela segurança ou um superior hierárquico relativamente ao vestuário adequado às necessidades de trabalho específicas. Guardar estas instruções cuidadosamente para consultá-las a qualquer momento.



Consultar a etiqueta do vestuário para informações sobre os regulamentos correspondentes.
A aplicação da marcação CE no EPI confirma que o vestuário garante o cumprimento dos requisitos essenciais de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425 em relação aos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e, em particular, os de CONFORTO, ERGONOMIA e INOCUIDADE.
CATEGORIA I RISCOS MÍNIMOS



Carefully read the instructions before using safety products. Consult the safety manager or your superior regarding clothing suited to specific working requirements.
Carefully keep these instructions so that you can consult them at any time.



UKCA marking certifies that the PPE complies with the PPE regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended.



Refer to the garment label for information on the corresponding standards.
The CE marking applied on PPE confirms that the garment meets the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425 in relation to Personal Protective Equipment - PPE and in particular also those of COMFORT, ERGONOMICS and HARMLESSNESS.

CAT I MINIMUM RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Vestuário de proteção (ver etiqueta).

Requisitos gerais: A norma especifica os requisitos gerais de desempenho em termos de ergonomia, inocuidade, designação do tamanho, envelhecimento, compatibilidade e marcação de vestuário de proteção.



A = Altura recomendada
B = Circunferência tórax recomendada
C = Circunferência cintura recomendada
D = Interior da perna recomendada

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tamanho Disponível e Opções: Para a cintura e o tórax consultar a tabela dos tamanhos. Estas peças de vestuário foram criadas para garantir o conforto mesmo quando utilizadas por cima de roupa.

Limitações de uso:

Esta peça de vestuário é adequada para ser utilizada durante todo o dia de trabalho e não contém substâncias tóxicas, cancerígenas ou mutagénicas prejudiciais para a saúde.
O fabricante não tem conhecimento de quaisquer substâncias alergénicas. Agradecemos que sejam reportados casos eventualmente observados de hipersensibilidade ou reação alérgica. Em contacto com a pele de pessoas particularmente sensíveis, qualquer peça de vestuário pode causar reações alérgicas não previstas pelo fabricante. Nestas situações, recomenda-se consultar imediatamente um médico.

Restrições na utilização: Estas peças de vestuário não são adequadas para:
- utilizações em condições excecionais ou extremas;
- todas as utilizações previstas para os Equipamentos de Proteção Individual da categoria II e III definidas no Regulamento (UE) 2016/425.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Protective clothing (see label).

General requirements: The standard specifies the general performance requirements for ergonomics, harmlessness, size designation, aging, compatibility and marking of protective clothing.



A = Recommended height
B = Suggested chest circumference
C = Suggested waist circumference
D = Suggested inside leg measurement

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Available Size and Choice: Refer to the size table for the waist and chest fit. These garments have been created to ensure comfort even if worn over other garments.

Limitations of use:

This garment is suitable to be used for the entire working day and does not contain toxic, carcinogenic or mutagenic substances that may adversely affect health in any other sense.

The manufacturer is not aware of the presence of any allergenic substances. Please report any observed cases of hypersensitivity or allergic reaction. In contact with the skin of particularly sensitive people, any clothing could cause allergic reactions not foreseen by the manufacturer. In such situations, seek advice from a doctor immediately.

Limits of use:

These garments are not suitable for:
- uses in exceptional or extreme conditions;
- all the uses provided for category II and III Personal Protective Equipment defined in the Regulation (EU) 2016/425 and PPE regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended.

Níveis de desempenho

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisitos	Resultados
Determinação do pH	3,5<pH<9,5	aprovado
Determinação de aminas aromáticas cancerígenas	Não detetável	aprovado
Alteração dimensional	± 5% para tecido em malha ± 3% para tecido ortogonal	aprovado

Aviso: se presentes, pala e capucho podem servir de proteção. **Armazenamento:** Não guardar o vestuário em locais sujeitos à luz solar direta. Manter as peças de vestuário em lugares secos e limpos.

Pós-venda: O fornecedor não será responsável pelo vestuário cujas etiquetas tenham sido ignoradas, estragadas ou retiradas.

Eliminação: Se a peça de vestuário nunca foi contaminada por substâncias ou produtos específicos, pode ser eliminada como resíduo têxtil normal ou de acordo com as disposições legais em vigor para resíduos especiais.

Performance levels

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requirements	Results
pH calculation	3,5<pH<9.5	passed
Test for carcinogenic amines	Not detected	passed
Dimensional stability	± 5% for knitted fabric ± 3% for woven fabric	passed

Warning: if a visor and hood are present, they can provide protection.

Storage: Do not store the garments in places subject to direct sunlight. Keep the garments in dry and clean places.

After-sales: The supplier is not responsible for garments whose labels have been ignored, blemished or removed.

Disposal: if the garment has never been contaminated with particular substances or products it can be disposed of as a normal fabric, otherwise it should be disposed of in compliance with the legislative regulations in force for special waste.

Etiquetas de lavagem: Consultar a etiqueta do vestuário para os detalhes de lavagem correspondentes.

	Temp. máx 30°C
	Temp. máx 30°C
	Temp. máx 40°C
	Temp. máx 40°C
	Temp. máx 60°C
	Permitido apenas o branqueamento sem Cloro
	Quaisquer fitas refletoras, etiquetas, estampagens ou bordados não devem ser passados a ferro.

	Permitida a secagem em tambor rotativo. Temp. Máx. de secagem: 80 °C
	Permitida a secagem em tambor rotativo. Temp. Máx. de secagem: 60 °C
	Não secar na máquina
	Secar à sombra
	Secar na horizontal deixando escorrer à sombra.

	Passar a ferro a uma temperatura máxima de 200 °C
	Passar a ferro a uma temperatura máxima de 150 °C
	Passar a ferro a uma temperatura máxima de 110 °C
	Não passar a ferro

	Limpeza a seco profissional com percloroetileno, assim como todos os solventes indicados pelo símbolo F
	Limpeza a seco profissional com percloroetileno, assim como todos os solventes indicados pelo símbolo F. Procedimento delicado
	Limpeza a seco profissional com hidrocarbonetos (temperatura de destilação entre 150 °C e 210 °C) ponto de inflamabilidade entre 35 °C e 70 °C. Procedimento delicado
	Não limpar a seco
	Lavagem profissional com água, procedimento delicado

Washing labels: Refer to the garment label for the corresponding washing instructions.

	Max. temp. 30°C
	Max. temp. 30°C
	Max. temp. 40°C
	Max. temp. 40°C
	Max. temp. 60°C
	Only chlorine-free bleaching is allowed
	Do not bleach

	Can be tumble dried. Max Drying Temp. 80°C
	Can be tumble dried. Max Drying Temp. 60°C
	Do not tumble dry
	Dry in the shade
	Dry on a flat surface to drip in the shade.

	Iron at a max temp. Of the sole plate of 200°C
	Iron at a max temp. Of the sole plate of 150°C
	Iron at a max temp. Of the sole plate of 110°C
	Do not iron

	Professional dry cleaning with tetrachloroethylene, as well as with all solvents indicated under the symbol F.
	Professional dry cleaning with tetrachloroethylene, as well as with all solvents indicated under the symbol F. Delicate wash cycle.
	Professional dry cleaning with hydrocarbons (distillation temp. between 150°C and 210°C. Flash point between 38°C and 70°C). Delicate wash cycle.
	Do not dry clean
	Professional water wash, gentle cycle.



Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar productos de seguridad. Consulte al responsable de seguridad o a un cargo superior acerca de las prendas adecuadas a las exigencias del trabajo específico. Guarde estas instrucciones en un lugar adecuado para poder consultarlas en cualquier momento.



Consulte la etiqueta de la prenda para obtener información acerca de las normativas correspondientes.

La aplicación de la marca CE en el EPI confirma que la prenda cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual (EPI) y, en particular, con los requisitos de COMODIDAD, ERGONOMÍA e INOCUIDAD.

CAT I RIESGOS MÍNIMOS



Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów uważnie przeczytaj instrukcję. Skonsultować się z kierownikiem działu bezpieczeństwa lub z przełożonym w sprawie odpowiedniej odzieży roboczej i wymogów specjalnych. Starannie przechowywać te instrukcje tak, by można z nich skorzystać w dowolnym momencie.



Informacje dotyczące odpowiednich przepisów normatywnych znajdują się na etykietce odzieży.

Naniesienie oznaczenia CE na SOI potwierdza, że odzież gwarantuje zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 w odniesieniu do Środków Ochrony Osobistej, a w szczególności z wymogami KOMFORTU, ERGONOMII i NIESZKODLIWOŚCI.

KAT I RYZYKO MINIMALNE

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Ropa de protección (véase la etiqueta).

Requisitos generales: La norma especifica los requisitos generales de rendimiento en cuanto a ergonomía, inocuidad, designación de talla, envejecimiento, compatibilidad e identificación de la ropa protectora.



A = Altura recomendada
B = Medida de tórax recomendada
C = Medida de cintura recomendada
D = Medida del interior de la pierna recomendada

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tallas disponibles y surtido: Se deben consultar las diferentes medidas para la cintura y el tórax en la tabla de tallas. Estas prendas se han diseñado para garantizar el confort y también para su uso sobre otras prendas.

Limitación de uso:

Esta prenda es apta para su uso durante toda la jornada laboral y no contiene sustancias tóxicas, cancerígenas ni mutágenas que puedan suponer un perjuicio para la salud.

El fabricante no tiene evidencia alguna de la presencia de sustancias alergénicas. Si observa alguna reacción de hipersensibilidad o alérgica, le rogamos que nos lo comunique. En contacto con la piel de personas especialmente sensibles, cualquier prenda puede causar reacciones alérgicas que el fabricante no puede prever. En dichas situaciones, se recomienda consultar inmediatamente con un médico.

Límites de uso: estas prendas no son adecuadas para:

- usos en condiciones excepcionales o extremas;
- todos los usos previstos para los Equipos de Protección Individual de las categorías II y III definidas en el Reglamento (UE) 2016/425.

Advertencia: si estuviesen presentes, es posible utilizar la visera y la capucha a modo de protección.

Almacenamiento: Las prendas no se deben colocar en lugares que reciban la luz directa del sol. Las prendas se deben guardar en sitios secos y limpios.

Posventa: El proveedor no se hará responsable de las prendas cuyas etiquetas hayan sido ignoradas, desfiguradas o quitadas.

Eliminación: Si la prenda nunca se ha contaminado con sustancias o productos concretos, deberá eliminarse como desecho textil normal; de lo contrario, deberán respetarse las disposiciones legislativas vigentes para residuos especiales.

Niveles de prestación

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisitos	Resultados
Determinación de pH	3,5<pH<9,5	superado
Determinación de aminas aromáticas carcinogénicas	No detectable	superado
Variación dimensional	± 5 % en los tejidos de punto ± 3 % en los tejidos de calada	superado

Etiquetas de lavado: consulte la etiqueta de la prenda para conocer los detalles relativos al lavado.

	Temp. máx. 30 °C		Puede secarse en secadora de tambor rotativo. Temp. máx. de secado 80 °C
	Temp. máx. 30 °C Tratamiento delicado.		Puede secarse en secadora de tambor rotativo. Temp. máx. de secado 60 °C
	Temp. máx. 40 °C		No secar con secadora de tambor giratorio
	Temp. máx. 40 °C Tratamiento delicado.		No secar con secadora de tambor giratorio
	Temp. máx. 60 °C		Tender a la sombra
	Usar solo blanqueador sin cloro		Secar en una superficie horizontal por goteo y la sombra.
	No utilizar lejía		

	Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 200 °C		Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F.
	Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 150 °C		Limpieza en seco profesional con tetracloroetileno y todos los solventes establecidos para el símbolo F. Tratamiento delicado.
	Planchar a una temp. máx. de la base de la plancha de 110 °C		Limpieza en seco profesional con hidrocarburos (temperatura de destilación entre 150 °C y 210 °C, punto de inflamación entre 38 °C y 70 °C). Tratamiento delicado.
	No planchar		No limpiar en seco
			Lavado con agua profesional, ciclo para prendas delicadas.

No se deben planchar las posibles bandas reflectantes, etiquetas, estampados o bordados.

La duración de la vida útil de la prenda depende del tipo de uso, su limpieza, almacenamiento, etc. Las prendas se deben sustituir cuando ya no puedan garantizar los niveles óptimos de protección, por ejemplo, cuando el material sufra daños, desgaste o roturas.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Ubranie ochronne (patrz etykiety).

Wymogi ogólne: Norma określa ogólne wymagania dotyczące ergonomii, nieszkodliwości, określania rozmiaru, starzenia się, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej.



A = Zalecana wysokość
B = Sugerowany obwód tułowia
C = Sugerowany obwód pasa
D = Sugerowana wewnętrzna długość nogawki

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostępny rozmiar i wybór: W celu dopasowania ubrania w pasie i tułowiu należy sprawdzić tabelę rozmiarów. Ta odzież została stworzona, aby zapewnić wygodę nawet wtedy, gdy jest noszona na innym ubraniu.

Poziomy wydajności

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Wymagania	Wyniki
Określenie pH	3,5<pH<9,5	zaliczony
Określenie rakotwórczych amin aromatycznych	Niewykrywalna	zaliczony
Zmieniność wymiarowa	± 5% w przypadku tkaniny z dzianiny ± 3% w przypadku tkaniny ortogonalnej	zaliczony

Ostrzeżenie: osłona na twarz i kaptur, jeśli takowe są, mogą być wykorzystane, jako ochrona.

Magazynowanie: Nie kłaść odzieży w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Przechowywać ubranie w miejscach suchych i czystych.

Obsługa posprzedażna: Dostawca nie odpowiada za odzież, której etykiety zostały zignorowane, zniszczone lub usunięte.

Utylizacja: Jeśli odzież nie została nigdy skażona szczególniej substancjami lub produktami, należy ją utylizować jako zwykły odpad tekstylny, a w przeciwnym razie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w sprawie odpadów specjalnych.

Etykiety dotyczące prania: Informacje dotyczące prania znajdują się na etykietce.

	Temp. Maks. 30°C		Możliwość suszenia w bębnie obrotowym. Max. Temperatura suszenia 80°C		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem czterochloroetenu, jak również wszystkich rozpuszczalników oznaczonych symbolem F.
	Temp. Maks. 30°C Pranie delikatne		Możliwość suszenia w bębnie obrotowym. Max. Temperatura suszenia 80°C		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem czterochloroetenu, jak również wszystkich rozpuszczalników oznaczonych symbolem F.
	Temp. Maks. 40°C		Nie suszyć w bębnie obrotowym		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem wycieradek (temperatura destylacji od 150°C do 210°C, temperatura zapłonu od 38°C do 70°C). Postępować delikatnie
	Temp. Maks. 40°C Pranie delikatne		Nie suszyć w bębnie obrotowym		Profesjonalne czyszczenie na suchu z użyciem wycieradek (temperatura destylacji od 150°C do 210°C, temperatura zapłonu od 38°C do 70°C). Postępować delikatnie
	Temp. Maks. 60°C		Wieszać w cieniu		Nie czyścić na suchu
	Dozwolone jest tylko wybielanie bezchlorowe		Suszyć na płaskiej powierzchni przez ściąganie w cieniu		Prać profesjonalnie w wodzie, cykl delikatne
	Nie wybielać				

Nie wolno prasować taśm odbłaskowych, etykiet, nadruków lub haftów.

Trwałość odzieży zależy od rodzaju jej użytkowania, czystości, magazynowania, itp. Odzież należy wymienić, gdy nie może już zapewnić optymalnego poziomu ochrony, np. jeżeli materiał jest uszkodzony, zużyty lub podarty.

 Les instruksjonene nøye før bruk av personlig verneutstyr. Kontakt sikkerhetsansvarlige eller nærmeste overordnede om klesplaggene egner til spesifikke arbeidsbehov. Ta vare på disse instruksjonene for å konsultere dem ved en senere anledning.

 Se etiketten på klesplagget for informasjon om tilsvarende forskrifter. CE-merkingen som brukes på PVU, bekrefter at plagget oppfyller de essensielle helse- og sikkerhetskravene i forordning (EU) 2016/425 vedrørende personlig verneutstyr – PVU, og spesielt også de som gjelder KOMFORT, ERGONOMIKK og SKADESLØSHET. **KATEGORI I MINIMALE RISIKOER**

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vernetøy (se etikett).
Generelle krav: Standarden spesifiserer de generelle ytelseskravene for ergonomi, harnløshet, størrelsesbetegnelse, aldring, kompatibilitet og merking av verneklær.



- A = Anbefalt høyde
B = Anbefalt brystmål
C = Anbefalt livmål
D = Anbefalt innvendig benbredde

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tilgjengelig størrelse og valg: Passformen i liv og bryst skal bestemmes ut fra størrelsestabellen. Disse klesplaggene er fremstillet for å sikre komfort selv ved bruk utenpå andre klesplagg.

Ytelsesnivåer

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Krav	Resultater
pH-beregning	3,5<pH<9,5	bestått
Test for kreftfremkallende aminer	Ikke påvist	bestått
Størrelsesvariasjon	± 5 % for sydd stoff ± 3 % for vevd stoff	bestått

Advarsel: Hvis finnes, kan visir og lue også være en del av verneutstyret.
Oppbevaring: Ikke legg klesplaggene i direkte sollys. Oppbevar klesplaggene på et tørt og rent sted.
Ettersalg: Leverandøren er ikke ansvarlig for klesplagg hvis etiketter har blitt oversett, ødelagt eller fjernet.
Kassering: Hvis plagget aldri har blitt forurenset med bestemte stoffer eller produkter, kan det kasseres som vanlig tekstilavfall; ellers må du følge lovbestemmelsene for spesialavfall.

Vaskelapper: Se etiketten på klesplagget for tilsvarende vaskedetaljer.

	Maks temp. 30°C		Kan tørkes i tørketrommel. Maks. tørketemp. 80 °C
	Maks temp. 30°C Delikat vaskesyklus		Kan tørkes i tørketrommel. Maks. tørketemp. 60 °C
	Maks temp. 40°C		Må ikke tørkes i tørketrommel
	Maks temp. 40°C Delikat vaskesyklus		Skal tørkes i skyggen
	Maks temp. 60°C		Skal tørkes på en flat overflate for å dryppe i skyggen
	Kun klorfri bleking er tillatt		
	Tåler ikke klorbleking		

	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 200 °C		Profesjonell tørrens med tetrakloretylen, samt med alle lesningsmidler angitt under symbolet F
	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 150 °C		Profesjonell tørrens med tetrakloretylen, samt med alle lesningsmidler angitt under symbolet F. Delikat vaskesyklus
	Stryk med maks. temp. Med et jevnt strykejern ved 110 °C		Profesjonell tørrens med hydrokarboner (destillasjonstemperatur mellom 150 °C og 210 °C, flammpunkt mellom 38 °C og 70 °C). Delikat vaskesyklus
	Må ikke strykes		Må ikke renses
			Profesjonell vannvask, skånsom sykklus

Eventuelle refleksbånd, etiketter, trykk eller broderier må ikke strykes.

Klesplaggets varighet avhenger av bruk, rensing, oppbevaring, osv. Klesplaggene må skiftes ut når de ikke lenger kan garantere optimalt vernevern, f.eks. hvis materialet er ødelagt, slit eller revet.

 Enne turvatodotene kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Valides konkreetsed töö jaoks sobivad ohutuseideld konsulteerige ohutuse eest vastutava personalitöötaja või ülemusega. Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et saaksite vastavalt vajadusele seda kasutada.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Kaitseriieüts (vaata märgistust).
Üldnõuded Standardis: on määratletud kaitseriieüts ergonoomika, kahjutuse, suuruse tähtsuse, vananenise, ühilduvuse ja märgistuse üldised toimenõuded.



- A = Pikkus
B = Rinnauümbemõõt
C = Vöümõõt
D = Sääre siseküüppekkus

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Olemasolevad suurused ja valik: vöö- ja rinnauümbemõõdu sobivuseks kontrollige suuruste tabelit. Rõivaste mugavus on tagatud ka teiste riete peal kandes.

Toimimistasemed

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Nõuded	Tulemused
pH arvutus	3,5<pH<9,5	läbis
Kantserogeensete amiinide test	Pole avastatud	läbis
Suuruse variatsioon	± 5 % trikookanga puhul ± 3 % riide puhul	läbis

 Kontrollige turvapiiete siildeld sidalduvat infot vastavate normatiivide kohta. (IKV)-le lisatud CE-märgis kinnitab, et rõivas täidab isikukaitsevahendide (IKV-d) käsitleva EL-i määruse 2016/425 üljali tervisekaitse- ja ohutuse nõudeid, eriti MUGAVUSE, ERGONOMIKA ja OHUTUSE osas. **KATEGORIA I MINIMAALSED OHUD**

Kasutuspiirang: Rõivaset võib kasutada terve tööpäeva jooksul ja see ei sisalda mügiseid, kantserogeeniseid ega mutageenseid aineid, mis võiksid ohustada mingil moel tervist.

Tootja ei ole teadlik mis tahes allergeneiliste aineite esinemisest. Ülitundlikkuse või allergilise reaktsiooni esinemise korral palume sellest teatada. Väga tundlike inimeste nahaga kokkupuutamisel võib mis tahes riideesse põhjustada allergilisi reaktsioone, mida tootja ei ole ette näinud. Sellises olukorras pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kasutuspiirangud: Käesolevad turvarõivad ei sobi: - kasutamiseks erandlikes ja ekstreemsetes kasutustingimustes; - kasutamiseks isikukaitsevahendite määruse 2016/425 (EL) II ja III ohukategoorias loetlud ohutude korral.

Hoiaus: Kaitseprillide ja kapuutsi olemasolul kasutada neid ohutuse eesmärgil. **Ladustamine:** ärge jätke riideid otsepe päikesevalguse kätte. Hoidke riideid kuivas ja puhtas kohas. **Järelturg:** Tarnija ei vastuta riete eest, mille märgistusinfot on eiratud, märgistus on rikutud või eemaldatud.

Utliseerimine: Kui rõivas pole kunagi saastunud määratletud aineite või toodetega, võib selle utliseerida harilikku tekstiilijäätmena, muul juhul järgige erijätmeid puudutavaid õiguslikke eeskirju.

Hooldusmärgistus: Kontrollida rõivaste silte õige hoolduse läbiviimiseks.

	Veepesu max 30°C		Võib trummeikuivatada. Max kulyatamistemperatuur 80 °C		Trikraua põhja kõrgem temperatuur 200 °C		Professionealne keemiline puhastus tetrakloroetüleeniga ning kõigi tingimärgi F kohta loetlud lahustitega
	Veepesu max 30°C Õrnepesu tsükkel		Võib trummeikuivatada. Max kulyatamistemperatuur 80 °C		Trikraua põhja kõrgem temperatuur 150 °C		Professionealne keemiline puhastus tetrakloroetüleeniga ning kõigi tingimärgi F kohta loetlud lahustitega. Õrnepesu tsükkel
	Veepesu max 40°C Õrnepesu tsükkel		Trummeikuivatus keelatud		Trikraua põhja kõrgem temperatuur 110 °C		Professionealne keemiline puhastus süsivesinikega (destillatsioonistemperatuur 150–210 °C, leekpunkt 38–70 °C). Õrnepesu tsükkel
	Veepesu max 60°C		Kuivatada varjus		Triikimine keelatud		Keemiline puhastus keelatud
	Lubatud on ainult kloorivaba pleegitamine		Laotada märgjalt kuivama tasasele pinnale ja varjuliselt kohta				Professionealne vesipesu, pehme tsükkel
	Pleegitamine keelatud						

Helkurirbasid, silte, trükitud pilte või tikandeid ei ole lubatud trikidä.

Rõiväseme kasutamisga sõltub kasutusest, puhastusmeetodist, ladustamisest jne. Rõivad tuleb asendada kui optimaalne ohutustase ei ole enam garanteeritud, näiteks kui materjal on vigastatud, kulunud või rebenenud.

 Lue ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi huolellisesti ennen turvatuotteiden käyttöä. Pyydä turvallisuusvastaavaa tai esimieheltä tietoa tuotteiden erityisiin työvaatimuksiin sopivista vaatteista. Säilytä nämä ohjeet huolellisesti, jotta voit etsiä niistä tietoja tarvittaessa.

 Katso asiaankuuluvaa lainsäädäntöä koskevia tietoja vaateen merkinnöistä. Henkilönsuojaimen CE-merkintä vahvistaa, että vaate täyttää asetukset (EU) 2016/425 olennaiset henkilönsuojaimia sekä etenkin MUKAVUUTTA, ERGONOMIAA ja VAARATTOMUUTTA koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. **LUOKKA I VÄHÄISET RISKIT**

 Lees de instructies aandachtig door voordat u veiligheidsproducten gebruikt. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de veiligheid of direct de chef over de geschikte kleding voor specifieke werkbehoeften. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.

 Zie het label van het kledingstuk voor informatie over de betreffende voorschriften. Het EC-keurmerk op de PBM bevestigt dat het kledingstuk garandeert dat aan de fundamentele vereisten inzake veiligheid en gezondheid is voldaan krachtens de (EU) Regelgeving 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM en in het bijzonder de voorschriften inzake COMFORT, ERGONOMIE en ONSCHADELJKHEID. **CAT I MINIMALE RISICO'S**

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Suoja vaateutus (katso merkinnät).
Yleiset vaatimukset: Standardi määrittää yleiset laatuvaatimukset ergonomialle, vaarattomuudelle, kokamerkinnoille, kulmiselle, yhteensopivuudelle ja suojavaatteiden merkinnöille.



A = Suositeltu korkeus

B = Suositeltu rinnan ympäry

C = Suositettu vyötärön ympäry

D = Suositettu jalan sisämitta

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Saatavilla oleva koko ja valinta: Istuvuus vyötärön ja rintakehän kohdalla tulee tarkistaa kokotaulukon mukaan. Nämä vaatteet on kehitetty takamaan mukavuus myös muiden vaatteiden päälle puettuina.

Käyttöä koskevia tietoja:
Tämä vaate soveltuu koko työpäivän kestäväan käyttöön.
Valmistajan tiedossa ei ole vaateen sisältämiä mahdollisia allergisoivia aineita. Kaikista havaituista vaateen aiheuttamista yliherkkyytapauksista tai allergisista reaktioista tulee ilmoittaa. Mikä tahansa vaate voi joutuaan kosketuksiin erityisen herkien ihmisten ihon kanssa aiheuttaa allergisia reaktioita, joita valmistaja ei ole osannut ennakoida. Kännny tällaisissa tilanteissa hit lääkärin puoleen.

Käyttörajoitukset:
Nämä vaatteet eivät sovellu:
– käyttöön poikkeuksellisissa tai äärimmäisissä olosuhteissa
– käyttöihin, jotka määritellään luokkien II ja III henkilönsuojaimille asetuksessa (EU) 2016/425.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Beschermende kleding (zie label).
Algemene vereisten: De norm bepaalt de algemene prestatievereisten wat betreft ergonomie, gevaarlootheid, aandoing van de maat, veroudering, compatibiliteit en marking van beschermende kledj.



A = Aanbevolen lengte

B = Aanbevolen borstomvang

C = Aanbevolen taille

D = Aanbevolen binnenbeenlengte

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Beschikbare maat en keus: De pasvorm voor taille en borst moet betrekking hebben op de maattabel. Deze kledingstukken zijn ontworpen om comfort te bieden, zelfs wanneer ze over andere kledingstukken worden gedragen.

Beporing van het gebruik:
Dit kledingstuk is geschikt voor gebruik gedurende de gehele werkdag en bevat geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen die de gezondheid op andere wijze kunnen schaden.
Aan de fabrikant is geen eventuele aanwezigheid van allergene stoffen bekend. Gelieve eventuele vaststellingen van overgevoeligheid of allergische reacties te melden. Bij contact met de huid van bijzonder gevoelige mensen kan het even welk kledingstuk allergische reacties veroorzaken die niet door de fabrikant voorzien zijn. In dergelijke gevallen is het aanbevelen om onmiddellijk een arts te raadplegen.

Gebruiksbeperkingen: Deze kledingstukken zijn niet geschikt voor:
– gebruik onder uitzonderlijke of extreme omstandigheden;
– alle in Verordening (EU) nr. 2016/425 bedoelde toepassingen van persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie II en III.

Suoritusastot		
EN ISO 13688:2013+A1:2021	Vaatimukset	Tulokset
pH-arvon analysointi	3,5<pH<9,5	läpäisty
Karsinogeenisten aminiinien testaus	Ei havaittu	läpäisty
Koon vaihtelu	± 5 % neulekankaila ± 3 % kudotuilla kankaila	läpäisty

Varoitus: jos vaatteeseen säilyty viisiri huppu, niillä saattaa olla suojaava tehtävä.
Säilytys: Älä säilytä vaatteita suorassa auringonvalossa. Säilytä vaatteita kuivassa ja puhtaassa tilassa.
Myynnin jälkeä: Jälleenmyyjä ei vastaa tuotteista, joiden merkinnät on jätetty huomioimatta, turmeltu tai poistettu.
Hävittäminen: Jos vaate ei ole koskaan likaantunut tietyistä aineista tai tuotteista, se voidaan hävittää normaaliin vaatejätteen mukana. Muussa tapauksessa tulee noudattaa erikoisajätteitä koskevia voimassa olevien lakimääräyksiä.

Prestatieniveaus		
EN ISO 13688:2013+A1:2021	Vereisten	Resultaten
pH-bepaling	3,5<pH<9,5	geslaagd
Bepaling kankerverwekkende aromatische amines	Niet meetbaar	geslaagd
Dimensionale variatie	± 5% voor gebreide stoffen ± 3% voor orthogonale stoffen	geslaagd

Waarschuwing: indien aanwezig, kunnen het vizier en de kap van het beschermende type zijn.
Opslag: Bewaar kleding niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Bewaar de kledingstukken op een droge en schone plaats.
Afval: De leverancier is niet aansprakelijk voor kleding waarvan de labels zijn genegeerd, misvormd of verwijderd.
Verwijdering: Als het kledingstuk noot verontreinigd is geweest met een bepaalde stof of een bepaald product, kan het worden verwijderd als normaal textielafval; anders dient u zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen voor speciaal afval.

Pesumerkinnät: Katso pesuohjeet vaateen merkinnöistä.

	Lämpötila enintään 30°C		Voidaan kuivata kuivausrummussa. Kuivauksen suurin sallittu lämpötila 80 °C
	Lämpötila enintään 30°C Hellävarainen pesuohjelma.		Voidaan kuivata kuivausrummussa. Kuivauksen suurin sallittu lämpötila 60 °C
	Lämpötila enintään 40°C		Rumpukuivaus kielletty
	Lämpötila enintään 40°C Hellävarainen pesuohjelma.		Kuivattava varjoissa paikassa
	Lämpötila enintään 60°C		Jätä kuivumaan tasaiselle pinnalle varjoisan paikkaan.
	Vain klooriton valkaisu sallitaan		
	Valkaisu kielletty		

	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 200 °C		Ammattimainen kuivapesu tetrakloorityleeniä ja kaikilla F-symboleilla merkityillä luottimilla.
	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 150 °C		Ammattimainen kuivapesu tetrakloorityleeniä ja kaikilla F-symboleilla merkityillä luottimilla. Hellävarainen pesuohjelma.
	Silitys aluslevyn enimmäislämpötilassa 110 °C		Ammattimainen kuivapesu hiilivädyillä (tisluslämpötila 150–210 °C), imeämuutuspiste 38–70 °C). Hellävarainen pesuohjelma.
	Silitys kielletty		Kuivapesu kielletty
			Ammattimainen vesipesu, hienopesu. Hellävarainen pesuohjelma.

Wasabels: Zie het label van het kledingstuk voor de bijbehorende wasdetails.			
	Max Temp. 30°C		Drogen in een draaiende droogtrommel mogelijk. Max. Droogtemp. 80°C
	Max Temp. 30°C Delicaat proces		Drogen in een draaiende droogtrommel mogelijk. Max. Droogtemp. 60°C
	Max Temp. 40°C		Niet drogen in droogtrommel
	Max Temp. 40°C Delicaat proces		Aan de lijn drogen in de schaduw
	Max Temp. 60°C		Liggend op een vlak oppervlak druipend drogen in de schaduw
	Alleen niet-chloorhoudend bleekmiddel toegestaan		
	Niet bleken		
			Professioneel natwassen, delicaat programma

Mahdollisia heijastusnauhoja, merkintöitä, painatuksia tai kirjailuja ei saa siliittää.
Mahdollisen käyttöikä riippuu käytöstä, puhdistuksesta, säilytyksestä jne. Vaatteet tule vaihtaa uusiin, kun ne eivät enää takaa optimaalista suojaustasoa, esim. jos materiaali on vahingoittunut, kulunut tai revennyt.

Reflecterende banden, etiketten, prints of borduwerk mogen niet worden gestreken.
De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van het gebruik, de reiniging, de opslag, enz. Kledingstukken moeten vervangen worden als ze niet langer optimale bescherming bieden, bijvoorbeeld als het materiaal beschadigd, versleten of gescheurd is.



Пред да ги користите безбедносните производи, внимателно прочитајте ги упатствата. Консултирајте се со менџерот за безбедност или со вашиот претпоставен во врска со облеката што е соодветна на специфичните работни услови. Внимателно чувајте ги овие упатства за да може да се консултирате со нив во секое време.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Заштитна облека (види ја етикетата).

Заштитна барања: Стандардот ги специфицира општите барања за изведба за ергономијата, безбедноста, ознаката на големината, стареењето, компатибилноста и обележувањето на заштитната облека.



A = Препорачана висина
B = Предложен обем на градите
G = Предложен обем на структ
G = Предложен димензии на внатрешниот дел од нозете

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Достапна големина и избор: Погледнете во табелата со димензии за големината на структ и градите. Овие облеку се создадени за да обезбедат удобност, дури и ако се носат над други облеку.

Нивоа на перформанси

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Барања	Резултат
Одредување на pH	3,5<pH<9,5	поминат
Утврдување на канцерогени ароматични амини	Не може да се добие	поминат
Варијација во димензиите	+ 5% за плетени материјали + 3% за ткаени материјали	поминат

Етикети за перене: Погледнете ја етикетата на облеката за соодветните упатства за перене.

	Макс. темп. 30°C		Можно е сушење со ротирачки тапан. Темп. макс. за сушење 80°C
	Макс. темп. 30°C		Можно е сушење со ротирачки тапан. Макс. темп. за сушење 80°C
	Макс. темп. 40°C		Можно е сушење со ротирачки тапан. Макс. темп. за сушење 60°C
	Макс. темп. 40°C		Не се суши во машина за сушење
	Макс. темп. 60°C		Сушење под сенка
	Макс. темп. 60°C		Сушење на рамна површина за цedeње под сенка.
	Дозволено е само белење без хлор		
	Не се белее		

Не пеглајте ги лентите што рефлектираат, етикетите, општачиците или везот.

Времетраењето на облеката зависи од видот на употреба, чистотата, чувањето и сл. Облеките мора да се заменат кога повеќе не можат да гарантираат оптимални нивоа на заштита, на пр. ако материјалот е оштетен, истрошен или искинат.



Погледнете ја етикетата на облеката за информации во врска со соодветните стандарди.

Примената на означувањето CE на ЛЗО потврдува дека облеката гарантира исполнување на основните здравствени и безбедносни барања од Регулатива (ЕУ) 2016/425 во однос на лична заштитна опрема - ЛЗО и особено оние за КОМФОР, ЕРГОНОМИЈА и БЕЗБЕДНОСТ.

МИНИМАЛНИ РИЗИЦИ CAT I

Ограничувања на употребата:

Оваа облека е погодна да се користи во текот на целиот работен ден и не содржи токсични, канцерогени или мутагени супстанции што може негативно да влијаат врз здравјето во која било друга смисла.

Како било присуство на алергени материји не е познато на производителот. Ве молиме пријавете ги сите забележани случаи на преосетливост или алергиска реакција. Во контакт со кожата на особено чувствителни луѓе, секвој облека може да предизвика алергиски реакции што не се предвидени од производителот. Во такви ситуации се препорачува веднаш да се консултирате со лекар.

Ограничувања на употребата:

Овие облеку не се соодветни за:

- употреби во исклучителни или екстремни услови;
- сите употреби што се предвидени за категоријата II и III за лична заштитна опрема дефинирани во Регулативата (ЕУ) 2016/425.

Предупредување: доколку има визир и хауба, тие можат да обезбедат заштита.

Чување: Не чувајте ги облеките на места што се изложени на директна сончева светлина. Чувајте ги облеките на суво и чисти места.

По продажбата: Добавувачот не е одговорен за облеките чиј етикетите биле игнорирани, оштетени или отстранети.

Фрлање: Доколку облеката никогаш не била контаминирана со посебни супстанции или производи, може да се фрли како нормален текстилен отпад, а во спротивно, треба да се следат законските прописи што важат за посебен отпад.

	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 200°C		Професионално хемиско чистење со тетрахлоретилен, како и сите растворувајчи означени со симболот F.
	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 150°C		Професионално хемиско чистење со тетрахлоретилен, како и сите растворувајчи означени со симболот F. Деликатна процедура.
	Да се пегла на макс. темп. на пеглата од 110°C		Професионално хемиско чистење со јаглеводороди (температура за деастирација помину 150°C и 210°C, точна на пеглење помину 35°C и 70°C). Деликатна процедура.
	Не се пегла		Не се чисти со хемиско чистење
			Професионално перене со вода, деликатен циклус.



Lire attentivement les instructions avant d'utiliser des produits de sécurité. Consultez le responsable de la sécurité ou le supérieur concernant les vêtements adaptés aux différentes exigences professionnelles. Conserver avec soin ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Equipement de protection (voir étiquette).

Conditions requises générales: La norme spécifie les exigences de performances générales en termes d'ergonomie, d'innocuité, de désignation de la taille, d'âge, de compatibilité et de marquage de vêtement de protection.



A = Hauteur conseillée
B = Tour de poitrine recommandée
C = Tour de taille recommandée
D = Mesure de l'entrejambe recommandée

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Taille disponible et Gamme: la portabilité au niveau de la taille et du torse doit être reportée dans le tableau des tailles. Ces vêtements ont été conçus pour garantir le confort même portés par-dessus d'autres vêtements.

Niveaux de performance

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Exigences	Résultats
Détermination de pH	3,5<pH<9,5	réussi
Détermination des amines aromatiques cancérigènes	Non mesurable	réussi
Variations dimensionnelles	± 5 % pour l'étoffe de bonneterie ± 3 % pour le tissage 3D	réussi

Étiquettes de lavage: se reporter à l'étiquette du vêtement pour les détails relatifs au lavage correspondants.

	Temp. max 30°C		Séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif possible. Temp. maximale de séchage : 80 °C
	Temp. max 30°C		Séchage dans un sèche-linge à tambour rotatif possible. Temp. maximale de séchage : 80 °C
	Temp. max 40°C		Ne pas sécher dans un sèche-linge à tambour rotatif
	Temp. max 40°C		Étendage à l'ombre
	Temp. max 60°C		Sécher à l'ombre, sur une surface plane, pour que l'eau puisse s'égoutter
	Produit de blanchiment sans chlore uniquement		
	Ne pas utiliser de javel		

Les éventuelles bandes réfléchissantes, étiquettes, impressions ou broderies ne doivent jamais être repassées.

La durée de vie d'un vêtement dépend du type d'utilisation, nettoyage, stockage, etc. Les vêtements doivent être remplacés quand ils ne peuvent plus garantir des niveaux de protection optimum, par exemple si le matériel est abîmé, usé ou déchiré.



Se reporter à l'étiquette du vêtement pour les informations relatives aux normes correspondantes.

Les EPI certifiés CE sont garantis conformes aux exigences en matière de santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu'aux exigences en matière de CONFORT, D'ERGONOMIE et d'INNOUÏTÉ.

CAT I RISQUES MINIMES

Limite d'utilisation:

Ce vêtement est adapté à une utilisation pendant une journée de travail complète et ne contient pas de substances toxiques, cancérigènes ou mutagènes susceptibles d'affecter la santé de quelque façon que ce soit.

Le fabricant n'a pas connaissance d'une éventuelle présence de substances allergènes. Merci de signaler tout cas d'hypersensibilité ou de réaction allergique observé. Pour les personnes ayant une peau extrêmement sensible, tout vêtement est susceptible d'entraîner des réactions allergiques non prévues par le fabricant au contact de la peau. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.

Limites d'emploi:

Ces vêtements ne sont pas adaptés à:

- des utilisations dans des conditions exceptionnelles ou extrêmes;
- toutes les utilisations prévues pour les Équipements de Protection Individuelle de catégorie II et III définies dans le Règlement (UE) 2016/425.

Avertissement: le cas échéant, visière et capuche peuvent servir de protection.

Stockage: ne pas ranger les vêtements dans des lieux éclairés par la lumière solaire directe. Conserver les vêtements dans des lieux secs et propres.

Service après-vente: le fournisseur ne sera pas tenu pour responsable des vêtements dont les étiquettes ont été ignorées, abîmées ou retirées.

Élimination: si le vêtement n'a jamais été contaminé par des substances ou des produits particuliers, il peut être éliminé comme un déchet textile normal; si ce n'est pas le cas, suivre les exigences législatives en vigueur pour les déchets spéciaux.

	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 200 °C		Nettoyage professionnel à sec avec du perchloroéthylène ou des solvants pétroliers (indication de nettoyage F)
	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 150 °C		Nettoyage professionnel à sec avec du perchloroéthylène ou des solvants pétroliers (indication de nettoyage F). Programme délicat
	La température du fer à repasser ne doit pas dépasser 110 °C		Nettoyage professionnel à sec avec des solvants pétroliers (temp. de distillation située entre 150 et 210 °C, point d'éclair situé entre 38 et 70 °C). Programme délicat
	Ne pas repasser		Ne pas nettoyer à sec
			Lavage à l'eau professionnel. Cycle délicat

RAŽOTĀJA SNIEGTĀ
NORĀDĪJUMI UN
INFORMĀCIJA

LV



HE

מידע והוראות היצרן



יש לקרוא את הוראות בקפידה לפני השימוש במוצרי בטחונות. יש להתייחס עם אחראי הבטיחות או עם מנהל לגבי הלכשר המותאם לשימושים עבורה מסוימות. יש לשימוש הוראות אלו כדי שיהיה לעיין בזה בעת הצורך.



יש לעיין בהוראות הבגד לקבלת מידע על התקנות המאמיות. סימול CE שומפיע על ציוד להגנה אישית מאשר שהבגד עומד בדרישות הבריאות והבטיחות ההכרחיות של תקנה (EU) 2016/425 בנוגע לציוד הגנה אישית (PPE) במיוחד גם אלה של נוחות, ארגונומיה ואי גרימת נזק.

קטלוג סיכונים מעוררים



Pirms drošības izstrādājumu lietošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Lūdziet drošības pārvaldniekam vai savam priekšniekam informāciju par apģērbu, kas piemērots konkrētām darba prasībām. Rūpīgi glabājiet šos norādījumus, lai varētu tos skatīt jebkurā laikā.



Apģērba marķējuma skatiet informāciju par atbilstošajiem standartiem. Uz ALI redzamā CE zīme apstiprina, ka audums atbilst būtiskajām prasībām attiecībā uz veselību un drošību, kādas noteiktas Regulā (ES) 2016/425 attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) un īpaši attiecībā uz ĒRTUMU, ERGONOMIKU UN DROŠĪBU.

I KATEGORIJA — MINIMĀLS RISKS

EN ISO 13688:2013+A1:2021
ביגוד מגן (ראו תווית).
דרישות בסיסיות הסטנדרט מציינן דרישות הביצוע הכלליות עבור הבגד. אנשי, היעדר נזק, התאמת גודל, ההתיישנות, האימות וסימון של ביגוד המגן.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

מידע זמנית ובחירה: ההתאמה למונחים ובית החזה צריכה להיותי לסבלה 'מידות'. פרטי לבוש אלה נוצרו כדי להבטיח נוחות גם כאשר לובשים אותם בעל גודל אחרים.

הבגלת שימוש:
ניתן להשתמש בבגד זה במשך כל יום העבודה ואינו מכיל חומרים עילים, מסרטנים, שטגון שיכולים להשפיע לרעה על הבריאות באופן כלשהו. היצרן לא מודע לקיומם של חומרים אלה בגדים כלשהם. אנא דווח על כל מקרה של תגובת רגישות יתר או תגובה אלרגית. במגע עם העור של אנשים רגישים במיוחד, כל לבוש עולה לגורם לתגובות אלרגיות שלא נחוו על ידי היצרן. במקרים כאלה, פנה לקבלת ייעוץ מרופא מיד.
גמבלת שימוש: בגדים אלה אינם מאמימים ל: - שימוש בתנאים חריגים או קיצוניים; - כל השימושים הצפויים עבור הפרטים להגנה אישית מקטגוריה 1 ו-2 המוגדרות בתקנה 2016/425 (EU)

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Aizsargapģērbs (sk. marķējumu).
Vispārīgās prasības: standartā ir noteiktas vispārīgās veiktspējas prasības aizsargtērpa ergonomiskumam, nekaiļīgumam, izmēra norādīšanai, vecošanai, saderībai un marķējumam.



A = leicamais garums
B = leicamais krūskurva apkārtmērs
C = leicamais vidukļa apkārtmērs
D = leicamais stakles garums

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pieņemjamie izmēri un izvēle: Izmēru tabulā skatiet vidukļa un krūšu apkārtmērus. Šis apģērbs ir izstrādāts, lai gādātu par komfortu arī tad, ja tiek valkāts virs cita apģērba.

Lietošanas ierobežojumi:
Šis apģērbs ir piemērots lietošanai visu darba dienu un nesatur toksiskas, kancerogēniskas vai mutagēnas vielas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt veselību jebkāda cītā veidā. Ražotājam nav zināms, ka iespējama jebkādu ālerģisku vielu klātbūtne. Ziņojiet par jebkādiem novērojumiem hipersensitivitātes vai ālerģiskas reakcijas gadījumiem. Saskaņoties ar īpaši jutīgu cilvēku ādu, jebkāda veida audums varētu izraisīt ālerģiskas reakcijas, ko ražotājs nevar paredzēt. Šādas situācijas nekavējoties konsultējietes ar ārstu.
Lietošanas ierobežojumi:
Šis apģērbs nav piemērots: - lietošanai īpašos vai ekstrēmās apstākļos; - visiem lietojuma veidiem, kas norādīti II un III individuālajiem aizsardzības līdzekļiem Eiropas Parlamentā un Padomes Regulā (ES) 2016/425.

התאמת	דרישות	EN ISO 13688:2013+A1:2021	רמות ביצועים
עבר	3,5<pH<9,5	חשיב pH	
עבר	לא זוהה	בדיקת אנטיס רפיעיעים	
עבר	5%± צבד איגסיס 3%± צבד איגסיס	שונות גודל	

אזהרה: מגן קיימים, מגן השנים והטובים הם לצורך הגנה. אחסון: אין לאחסן בגדים אלה במקום החשוף לקרינת שמש ישירה. יש לשמור את הבגדים במקומות יבשים ונקיים.
לאחר הנידור: הספק לא יישא באחריות עבור בגדים שנוותרים הוסרו או שלא התייחסו לכתוב בהן.
סילוק: אדם חב מעולם לא זוהם בחומרים או במוצרים ספציפיים, ניתן לסלק באשפת בד גרילה, אחרת, יש לנחלם בהתאם לדרישות עבור אשפת מיוחדת.

Veiktspējas līmeņi	Prasības	Rezultāti
EN ISO 13688:2013+A1:2021		
pH aprēķins	3,5<pH<9,5	Pārbaude izturēta
Kancerogēnu amīnu pārbaude	Nav konstatēts	Pārbaude izturēta
Izmēru variācijas	± 5% audītem ± 3% austiem audumiem	Pārbaude izturēta

Brīdinājums: ja ir iekļauts sejses un kapuce, tā var nodrošināt aizsardzību. Glabāšana: Neglabājiet apģērbus vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem. Glabājiet apģērbus sausā un tīrā vietā.
Pakalpojumi pēc pārdošanas: Piegādātais neatbild par apģērbu, kura marķējuma sniegtā informācija ir ignorēta, vai marķējums ir sabojāts vai noņemts.
Likvidēšana: Ja apģērbs ne reizi nav piesāpots ar konkrētām vielām vai izstrādājumiem, tas jālikvidē kā parasti tekstila atkritumi; pretējā gadījumā ievērojiet spēkā esošos juridiskos noteikumus par bīstamiem atkritumiem.

30	טמפ' מקס' 30°C	ניתן לייבש במוקנה. מקסימלית 80°C
30	טמפ' מקס' 30°C	הנידע הסיכב
40	טמפ' מקס' 40°C	ניתן לייבש במוקנה. מקסימלית 60°C
40	טמפ' מקס' 40°C	הנידע הסיכב
60	טמפ' מקס' 60°C	אין לייבש באמצעות חתך מסורבט
60	טמפ' מקס' 60°C	ייבוש בצל
60	טמפ' מקס' 60°C	ניתן להשתמש במלכין טמליל כלור בלבד
60	טמפ' מקס' 60°C	ניתן להשתמש במלכין טמליל כלור בלבד

P	דקיק יבש מקציעים עם גבם בעל הממסים F. העניעו חתך סימון.	דקיקים בטמפרטורה מקסימלית להשתמש 200°C
P	דקיק יבש מקציעים עם גבם בעל הממסים F. העניעו חתך סימון.	דקיקים בטמפרטורה מקסימלית להשתמש 150°C
F	דקיק יבש עם מטימנים (מטמוריות דקיקים בין 150°C - 70°C / 38°C)	דקיקים בטמפרטורה מקסימלית להשתמש 110°C
W	אסור ליתקן דקיק יבש	אסור להחך
W	בכסה מקציעים במים, חרטה עדינה.	

30	Maks. temp. 30 °C	Var žāvēt veļas žāvētājā. Maks. žāvēšanas temp. 80 °C
30	Maks. temp. 30 °C	Maksimālais mazgāšanas cikls
40	Maks. temp. 40 °C	Var žāvēt veļas žāvētājā. Maks. žāvēšanas temp. 60 °C
40	Maks. temp. 40 °C	Maksimālais mazgāšanas cikls
60	Maks. temp. 60 °C	Neļaujiet žāvēt veļas žāvētājā
60	Maks. temp. 60 °C	Neļaujiet izmantot tikai tādus balinātājus, kas nesatur hloru
60	Maks. temp. 60 °C	Neļaujiet izmantot tikai tādus balinātājus, kas nesatur hloru
60	Maks. temp. 60 °C	Neļaujiet izmantot tikai tādus balinātājus, kas nesatur hloru

P	Profesionāli ķīmiskā tīršana ar tetrahlorētienu, kā arī ar visiem šķīdinātājiem, kas norādīti zem simbola „F”.	Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 200 °C
P	Profesionāli ķīmiskā tīršana ar tetrahlorētienu, kā arī ar visiem šķīdinātājiem, kas norādīti zem simbola „F”.	Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 150 °C
F	Profesionāli ķīmiskā tīršana ar oclidoroziem (destilēšanas temp. no 150 °C līdz 210 °C), mazgāšanas temp. no 38 °C līdz 70 °C).	Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 110 °C
F	Profesionāli ķīmiskā tīršana ar oclidoroziem (destilēšanas temp. no 150 °C līdz 210 °C), mazgāšanas temp. no 38 °C līdz 70 °C).	Gludināšana ar maks. gludekļa temp. 110 °C
W	Neļaujiet gludināt	Neļaujiet gludināt
W	Neļaujiet gludināt	Neļaujiet gludināt
W	Neļaujiet gludināt	Neļaujiet gludināt
W	Neļaujiet gludināt	Neļaujiet gludināt



Prieš naudodami saugos produktus, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasikonsultuokite su saugos vadovu arba aukštesnės pareigos asmeniu dėl drabužių, atitinkančių specifinius darbo reikalavimus. Rūpestingai pasidėkite šias instrukcijas taip, kad bet kada galėtumėte jas peržiūrėti.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Apsauginiai drabužiai (žr. etiketę). **Bendrieji reikalavimai:** Standartas nurodo apsauginių drabužių ergonomikos, nepavojingumo, dydžio žymens, išlaikanciu suderinamumą ir šenkinimo bendrusius veikimo reikalavimus.



A = rekomenduojamas ūgis
B = siūloma klubų apimtis
C = siūloma juosmens apimtis
D = siūlomas vidinės kojos dalies matmuo

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Galimas dydis ir pasirinkimas. Juosmens ir krūtinės dydžius rasite dydžių lentelėje. Šie drabužiai sukurti siekiant užtikrinti komfortą net ir dėvint virš kitų drabužių.

Veikimo lygiai

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Reikalavimai	Rezultatai
pH skaičiavimas	3,5<pH<9,5	praėjo
Kancerogeninių aminų bandymas	Neaptikta	praėjo
Dydžio keitimas	± 5 % - megztas audinys ± 3 % - austinis audinys	praėjo

Skalbimo etiketės: atitinkamas skalbimo instrukcijas rasite drabužio etiketėje.

	Maks. temp. 30 °C		Galima džiiovinti džiovyklėje. Maks. džiiovimo temp. 80 °C
	Maks. temp. 30 °C		Galima džiiovinti džiovyklėje. Maks. džiiovimo temp. 60 °C
	Maks. temp. 40 °C		Ne džiiovinti būgūnėje džiovyklėje
	Maks. temp. 40 °C		Džiiovinti sauslės neapnvestoje vietoje
	Maks. temp. 60 °C		Džiiovinti ant lygaus paviršiaus, kad vanduo nuvarvėtų į sauslės nepaviesià vietà
	Galima balinti tik nenaudojant chloro		Ne balinti

Nelyginkite jokių šviesà atspindinčių juostelių, etikečių, spaudinių ar siuvinių detalių.

Drabužio nusidėvėjimas priklauso nuo naudojimo būdo, švarumo, laikymo ir t. t. Drabužiai turi būti pakeičiami, kai nebegali garantuoti optimalaus apsaugos lygio, pvz., jei medžiaga pažeista, nusidėvėjusi ar suplyšęta.



Pažvelkite į drabužio etiketę dėl informacijos apie atitinkamus standartus. Ant AAP pateiktų CE ženkliniu patvirtinama, kad drabužis atitinka Reglamento (ES) 2016/425 esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su asmenine apsaugos įranga (AAP), bei, be kita ko, PATOGUMO, ERGONOMIKOS ir NEPAVOJINGUMO reikalavimus.

I KATEGORIJA. MINIMALIOS RIZIKOS

Naudojimo apribojimai

Šis drabužis tinkamas naudoti visà darbo dieną, jo sudėtyje nėra toksinių, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kaita neigiamai paveikti sveikatà. Gamintojas informacijos apie sudėtyje esančias alergiją sukeliančias medžiagas neturi. Pastebėjus padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos atvejų, praneškite mums. Kai žmonių oda labai jautri, alerginė reakcija, su kuria gamintojas nėra susidūręs, sukelti gali bet kokio tipo drabužis. Tokiais atvejais nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Dėvėjimo apribojimai

Šie drabužiai netinkami:

- naudoti išskirtinėms arba ekstremaliosios sąlygomis;
- naudoti visomis sąlygomis, taikomomis II ir III kategorijos asmeninėms apsaugos priemonėms, apibrėžtoms reglamente (ES) 2016/425.

[Spėjimas: jei antveidis ir gobtuvas yra, jie gali apsaugoti.

Laikymas: nelaikykite drabužių tiesioginius saulės spindulių apšviestoje vietoje. Padėkite juos sausoje ir švarioje vietoje.

Po pardavimo: tiekėjas nėra atsakingas už drabužių, kurių etiketėmis nebuvo vadovautais, juos buvo sugadintas ar pašalintas.

Išmetimas: jei drabužis niekada nebuvo užterštas specifinėmis medžiagomis ar produktais, jis turi būti išmestas kaip įprastos tekstilės atliekos; kitu atveju reikia vadovautis teisės aktų nuostatomis, taikomomis specialiosioms atliekoms.

	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvu padas turi būti kaitės iki 200 °		Galimas profesionalus sausais valymas naudojant tetrachloroetilieną, taip pat visus tirpiklius, ant kurių pateiktas F simbolis
	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvu padas turi būti kaitės iki 150 °		Galimas profesionalus sausais valymas naudojant tetrachloroetilieną, taip pat visus tirpiklius, ant kurių pateiktas F simbolis, švelnus skalbimo ciklas
	Lyginti taikant maks. temp. Lygintuvu padas turi būti kaitės iki 110 °		Galimas profesionalus sausais valymas naudojant anglavandenilius (distiliavimo temperatūra esant tarp 180-210 °C o pilnuosio temperatūrai gūant tarp 38-70 °C) švelnus skalbimo ciklas
	Nelyginti		Nevalyti sausuoju būdu
			Profesionalus plovimas vandeniu, švelnus ciklas



Pažljivo prčitati upute prije uporabe sigurnosnih proizvoda. Obratiti se osobi koja je odgovorna za sigurnost ili svom nadređenom u vezi prikladne odjeće prema zahtjevima specifičnog posla. Bržno čuvati ove upute radi njihovog čitanja u bilo kojem trenutku.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Zaština odjeća (vidi etiketu). **Opći zahtjevi:** Ovom se normom utvrđuju opći zahtjevi izvedbe za ergonometriju, bezopasnost, oznaku veličine, starenje, kompatibilnost i označavanje zaštitne odjeće.



A = Preporučena visina
B = Predloženi opseg prsa
C = Predloženi opseg struka
D = Predložena mjera unutrašnjeg dijela noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Raspodjela veličina i odabir: Za prilagodljivost mjera odjeće za struk i prsa osloniti se na tablicu s mjerama. Ovi su odjevni predmeti izrađeni u cilju osiguranja udobnosti i čak kada se nose iznad druge odjeće.

Razine svojstava

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Zahtjevi	Rezultati
Određivanje pH-vrijednosti	3,5<pH<9,5	prolazno
Utvrđivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može se očitati	prolazno
Varijacija u dimenzijama	± 5 % za pleteni materijal ± 3 % za tkani materijal	prolazno

Etikete s uputama za pranje: Osloniti se na etiketu odjegovog predmeta u vezi odgovarajućih detalja o pranju.

	Najviša temperatura 30 °C		Moguće je sušenje u sušilici. Temp. maks. za sušenje od 80 °C
	Najviša temperatura 30 °C		Moguće je sušenje u sušilici. Temp. maks. za sušenje od 60 °C
	Najviša temperatura 40 °C		Ne sušiti u sušilici
	Najviša temperatura 40 °C		Stavljanje na sušilo u sjenvitom prostoru
	Najviša temperatura 60 °C		Sušite cijedjenjem na ravnoj površini u sjenvitom prostoru
	Dopušta se samo izbjeljivanje bez klora		Ne izbjeljivati

Moguće reflektirajuće trake, etikete, tiskani prikazi ili vezovi se ne smiju glačati.

Vijek trajanja odjegovog predmeta ovisi o vrsti uporabe, čišćenju, skladištenju, itd. Odjevni predmeti se moraju zamijeniti kad više ne mogu jamčiti besprijekorne razine zaštite, npr. ako je materijal oštećen, istrošen ili poderan.



Osloniti se na etiketu odjegovog predmeta za informacije o odgovarajućim propisima. Primjenom oznake CE na OZS-u potvrđuje se da se odjegovim predmetom jamči zadovoljavanje osnovnih zahtjeva za zdravlje i sigurnost Uredbe (EU) 2016/425 vezano uz osobnu zaštitnu opremu – OZS, a osobito za UDObNOST, ERGONOMIČNOST I BEZOPASNOST.

KAT I MINIMALNI RIZICI

Ograničenja pri uporabi:

Ovaj odjevni predmet prikladan je za uporabu tijekom cijelog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene, mutagene tvari koje bi mogle negativno utjecati na zdravlje u bilo kojem drugom smislu. Moguća prisutnost alergenskih tvari nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosjetljivosti ili alergijske reakcije. U doticaju s kožom osoba koje su naročito osjetljive, bilo kojim odjegovim predmetom mogu se prouzrokovati alergijske reakcije koje proizvođač nije predviđao. U takvim se situacijama preporučuje odmah obratiti liječniku.

Ograničenja rabljenja:

Ovi odjevni predmeti nisu prikladni za rabljenje:

- u iznimnim ili ekstremnim uvjetima;
- u svim primjenama predviđenim za Osobna zaštitna sredstva II i III kategorije uređenim Uredbom (EU) 2016/425.

Upozorenje: ako su prisutni, vizir i kapuljača mogu predstavljati zaštitu.

Skladištenje: ne odlagati odjevne predmete na mjestu izloženja izravnoj Sunčevoj svjetlosti. Čuvati odjevne predmete na suhim i čistim mjestima.

Usluga nakon prodaje: dobavljač se neće smatrati odgovornim za odjevne predmete čije su etikete zamjenarene, oštećene ili uklonjene.

Žrtvinjavanje: ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet zagadi posebnim tvarima ili proizvodima, može se odožiti kao običan tekstilni otpad, inače se odože u skladu s važećim zakonskim naputcima za posebni otpad.

	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 200 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje tetrachloroetilnom, kao i ostalim otapalima označenim simbolom F
	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 150 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje tetrachloroetilnom, kao i ostalim otapalima označenim simbolom F
	Glačajte na temp. maks. potplate glačala od 110 °C		Profesionalno kemijsko čišćenje uplikovodima (temp. destilacije između 150 °C i 210 °C, točka zapalivosti između 38 °C i 70 °C)
	Ne glačati		Kemijsko čišćenje dozvoljeno
			Profesionalno pranje vodom, lagani ciklus



Figyelmesen olvassa el az utasításokat a biztonsági termékek használata előtt. Beszéljen a balesetvédelmi felelőssel vagy felettesével az adott munkavégzés követelményeiről, megfigyelje a védőruházatról. Gondosan őrizze meg ezeket az utasításokat, hogy bármikor újraolvashassa.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Védőöltözlet (lásd a bevart címkét).

Általános követelmények: A szabvány meghatározza a védőruházatok ergonomiai, ártalmatlansági, merejlélelőési, öregedési, megfelelőségi és jelölési teljesítménykövetelményeit.



- A = Javasolt testmagasság
- B = Ajánlott mellbőség
- C = Ajánlott derekbőség
- D = Ajánlott belső lábszárhossz

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Elérhető méretek és választás: A kényelmes derékbőség és mellbőség tekintetében lásd a mérettáblázatot. Ezeket az öltözékeket úgy alakították ki, hogy más ruházatra felvéve is kényelmet biztosítsanak.



A használat korlátozása:

Jelen öltözképes alkalmas a teljes munkanapon keresztül történő viselésre, és nem tartalmaz rákkeltő, mutagén vagy bármilyen más értelemben toxikus anyagokat, amelyek károsítanak az egészséget. A gyártónak nincs tudomása allergén anyagok jelenlétéről. Kérjük, jelezzék, ha bármilyen túlzékonyságot vagy allergiás reakciót tapasztalhatnak. Különösen érzékeny embereknek a bőrrel érintkezve bármilyen ruházat kiváltást a gyártó által előre nem látott allergiás reakciókat. Ilyen esetekben ajánlott azonnal orvoshoz fordulni.

Ez alkalmazás körülményei:

Jelen védőöltözékek nem alkalmasak: - rendkívüli vagy szélsőséges körülmények közötti alkalmazásra; - mindazokra az alkalmazásokra, amelyeket a 2016/425 EU rendelet a II. és III. kategóriába sorol.

Figyelmeztetés: a napellenző és kapucni/csulkyia, ha van, védelmet nyújt. **Tárolás:** Ne tárolja a ruházatot közvetlen napfénynek kitelt helyen. A ruhákat tiszta és száraz helyen tartsa. **Vevőszolgálat:** A szállító nem vállal felelősséget azon ruházatokért, amelyeknél a címkét figyelmen kívül hagyják, megromlással vagy eltávolítással. **Megsemmisítés:** Amennyiben a ruházatok korábban soha nem szennyeződtek bizonyos anyagokkal vagy termékekkel, megsemmisíthető a hagyományos textiltihulladékként, ellenkező esetben a speciális hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Teljesítményszintek

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Követelmények	Eredmények
PH-érték meghatározása	3,5<pH<9,5	Átment
Rákkeltő aromás aminos meghatározása	Nem kimutatható	Átment
Méretbeli ingadozás	± 5% kötött szövet esetén ± 3% szövés merőleges szálakból szőtt (ortogonális) szövet esetében	Átment

Kezelési címke (textil-KRESZ): A mosással kapcsolatos sajtásokat lásd az öltözképes kezelési címkéjén.

 Legfeljebb 30°C -on mosható	 Szárítógépben történő szárítás lehetséges. Max. szárítási hőm.: 80°C
 Legfeljebb 30°C -on mosható Kímélő eljárás	 Szárítógépben történő szárítás lehetséges. Max. szárítási hőm.: 60°C
 Legfeljebb 40°C -on mosható Kímélő eljárás	 Forgódobos mosógépben nem centrifugázható
 Legfeljebb 40°C -on mosható Kímélő eljárás	 Árnýékba kitergetve szárítandó
 Legfeljebb 60°C -on mosható	 Sima felületen, árnyékban, csipegetve szárítandó
 Csak kiörmentes fehérítés megengedett	
 Fehéríteni tilos!	

 Max. 200°C-os hőm. vasalóval vasalando	 Professionális vegytisztítás tetra-klór-étlenel, valamint az összes „F” jelű oldószerrel
 Max. 150°C-os hőm. vasalóval vasalando	 Professionális vegytisztítás tetra-klór-étlenel, valamint az összes „F” jelű oldószerrel. Kímélő eljárás
 Max. 110°C-os hőm. vasalóval vasalando	 Professionális vegytisztítás szénhidrogénekkel (150°C és 210°C közötti desztillációs hőmérséklet, 38°C és 70°C közötti oldáspont). Kímélő eljárás
 Vasalni tilos!	 Vegytisztítás tilos!
	 Professionális mosás vízzel, kímélő eljárással

Az esetleges fényviszavérő csíkot, címkét, nyomott mintát, hímzést nem szabad használni.

A védőruházat élettartama függ a használat típusától, a tisztítástól, tárolástól, stb. A védőruházatot ki kell cserélni, ha már nem biztosítja az optimális szintű védelmet, pl. ha anyaga sérült, elkopott vagy elszakadt.



Lestu þessar leiðbeiningar vandlega áður en öryggisvörur eru notaðar. Leitaðu ráða hjá öryggissjóðra eða yfirmanni þínum varðandi upplýsingar um fatnað sem hentar ákveðnum vinnukröfum. Geymdu þessar leiðbeiningar til upplýttar síðar meir.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Hlíðarfatnaður (sjá merkimiða).

Almennar kröfur: Staðallinn tilgreinir almennar kröfur um frammistöðu fyrir vinnuvistfræði, skaðleysi, stærðarmörkingu, aldur, samhnæfni og merkingar hlífðarfatnaðar.



- A = Ráðlögð hæð
- B = Ráðlögð brjóstmál
- C = Ráðlögð mittismál
- D = Ráðlögð mæling innanfótar

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Fáanlegar stærðir og snið:

Kynntu þér stærðartöluna fyrir mittismál og bringu. Þessar hlíður hafa verið settar saman til að tryggja þægindi jafnvel þegar þær eru notaðar yfir aðrar hlíður.

Frammistöðustig

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Kröfur	Niðurstöður
pH útreikningur	3,5<pH<9,5	Staðið
Prof fyrir krabbameinsvaldandi aminos	Hafa ekki greint	Staðið
Stærðarfrávik	± 5% fyrir þrjónað efni ± 3% fyrir öð efni	Staðið

Þvottamerkingar: Kynntu þér merkimiða hlíður til að fá víðeigandi þvottaleiðbeiningar.

 Hám.hiti 30°C	 Má fara í þurrkara. Hám.hiti í þurrkara 80°C
 Hám.hiti 30°C Viðvæmur þvottur	 Má fara í þurrkara. Hám.hiti í þurrkara 60°C
 Hám.hiti 40°C	 Ekki setja í þurrkara
 Hám.hiti 40°C Viðvæmur þvottur.	 Þurrkið í skugga
 Hám.hiti 60°C	 Leggjið á flatt yfirborð til að þurrka í skugga
 Aðeins klórlaus bleikiefni eru leyfð	
 Ekki nota klór	



Kynntu þér merkimiða hlíðurinnar til að fá upplýsingar um víðeigandi staða. CE-merkingin sem notuð er á hlífðarfatnaðinn staðfestir að hlíður uppfyllir nauðsynlegar kröfur um heilbrigði og öryggi í reglugerð (ESB) 2016/425 í tengslum við persónuhlífar og einkum þær sem tengjast ÞÉGINÐUM, VINNUVISTFRÆÐI og SKAÐLEYSI. FLOKKUR I, LAGMARKSHÆTTA.

Takmarkanir á notkun:

Þessi hlíður hentar til notkunar allan vinnudaginn og inniheldur ekki eltroð, krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi efni sem kunna að hafa skaðleg áhrif á heilsu á einhverhátta. Framleiðandann er ekki kunnugt um tilvist ófærissvaldandi efna. Vinsamlegast tilkynnið um öll merkanleg tilfelli ófærissvaldandi ófærissvaldandi efna. Komist fatnaður í snertingun við við sérstaklega viðkvæma einstaklinga kann hann að valda ófærissvaldandi efnum sem framleiðandinn hefur ekki séð fyrir. Í slíkum tilvikum skal tafarlaust leita læknis.

Takmarkanir á notkun:

Þessar hlíður henta ekki fyrir: - notkun í övjunlegum eða öfgakennndum aðstöðum - alla notkun sem skilgreind er fyrir flokk II og III á persónuhlíffum sem tilgreind er í reglugerð (ESB) 2016/425.

Aðvörðun: ef skyggni eða hetta er til staða geta þær veitt vernd. **Geymsla:** Ekki geyma hlíður á stöðum með beinu sólarljósi. Geymdu hlíður á þurrum og heinu stöðum. **Þjónusta vegna seldrar vöru:** Birgirnir ber ekki ábyrgð á hlíðum ef merkimiðar þeirra hafa verið hvarfaðir, skemmdir eða fjarlægðir. **Förgun:** Ef hlíður hefur aldrei gengast af sérstökum efnum eða vörum má farga henni sem venjulegum textiltílgangni; annars skal fylgja lagaákvæðum um sérhæfðan úrgang.

 Straujið á hám.hita Á fótþóttunni við 200°C	 Þurrhreinsun með tetra-klór-étleni, ásamt öllum alla leysum sem eru tilgreindir undir tákninu F
 Straujið á hám.hita Á fótþóttunni við 150°C	 Þurrhreinsun með tetra-klór-étleni, ásamt öllum alla leysum sem eru tilgreindir undir tákninu F. Viðvæmur þvottur
 Straujið á hám.hita Á fótþóttunni við 110°C	 Þurrhreinsun með vetnislolefnum (eimingarhitá á milli 150°C og 210°C, kviklmá á milli 38°C og 70°C). Viðvæmur þvottur
 Ekki strauja	 Ekki setja í fatarhreinsun
	 Faglegur vatnsþvottur, mjúk þvottalota

Ekki strauja endurskimslingband, merkimiða, myndir eða útsaum.

Endingartími hlíðurinnar veitur til tegund notkunar, hreinlætis, geymslu o.s.frv. Hlíður þarf að endurnýja þegar þær tryggja ekki lengur hámarks hlífðarstig, t.d. ef efnið er skemmt, slitit eða rifit.