


ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Този продукт отговаря на изискванията на стандарта: EN149: 2001 + A1: 2009: респиратори с филтриращи маски срещу прах. Модел: 2295h-a1 съгваема противопрахова маска, с ластик за поставяне, пластина за нос за фиксиране. Класификация: FFP3 NR

Organismo Notificato: N. 0099
AENOR INTERNACIONAL SA.U.
Indirizzo: Génova, 6. 28004 Madrid.
España

Produttore:
Royal Forklift (Jiangsu) Co., Ltd
Indirizzo: Comprehensive Bondød
Area. North Side Of Weier Road

Обяснение на маркировката на продукта:

		FFP3→classificazione di protezione
	→Identificazione del produttore	NR→solo per un turno di lavoro
	2295h-a1→Modello	CE →logo CE
	EN149:2001+A1:2009 →Norma	0099→numero identificativo dell'Organismo Notificato

Внимание: Правилно подбраната маска е от съществено значение: преди професионална потреба, потребителят трябва да бъде инструктиран от работодателя за правилното използване на маската в съответствие с правилата за здраве и безопасност. Маската се използва за индивидуална защита на дихателните органи на човека от аерозоли с различен състав. Неспазването на всички инструкции и ограничения за употребата на този продукт може сериозно да намали ефективността на маската и да доведе до заболяване, увреждане или смърт.

Инструкции за носене:



1. Поставете маската на място върху носа и върху устата.
2. Издърпайте горния ластик над главата си, като го поставите на място в задната част на главата. Издърпайте долната лента през главата си и я поставете около врата си под ушите.
3. Огънете частта за нос с пръсти, за да пасне на формата на носа ви. Регулирайте двете странични скоби според размера на главата, за да осигурите най-добра форма и комфорт,
4. За да проверите уплътнението между маската и лицето, обвийте двете си ръце върху маската и издишайте рязко. Ако има изтичане на въздух около носа, затегнете щипката за нос. Ако изтича въздух по краищата на маската, плъзнете ластика назад по страните на главата и регулирайте двете странични скоби.
5. Сменете незабавно маската, ако дишането се затрудни или маската се повреди или деформира
6. Сменете маската, ако не се получи подходящо уплътнение върху лицето.
7. Стриктното спазване на тези инструкции е важна стъпка в безопасното използване на маската.

Употреба, грижа и почистване

Тази маска е обозначена с "NR" и не трябва да се използва за повече от една работна смяна. Продуктът не трябва да се мие или дезинфектира. Тази маска не осигурява кислород. Използвайте само в помещения, които са добре проветрени и съдържат достатъчно кислород за поддържане на живота. Респираторите за половината лице трябва да бъдат проверени преди употреба, за да се уверите, че няма дупки в зоната на дишане, а не пробиви и скоби, и че не е настъпила повреда. Уголемените дупки в резултат на скъсан или разкъсан филтърен материал около дупките на скобите се считат за повреда. Респираторите за лице помагат за предпазване от някои прахови замърсители, но не елиминират излагането на риска от заразяване с болест или инфекция. Злоупотребата може да доведе до заболяване или смърт. Не използвайте с бради, бакенбарди или мустаци, които могат да попречат на доброто уплътнение между лицето и ръба на маската.

Изхвърлете респиратора и го сменете с нов, ако:

1. Прекомерното запушване на половината лицева маска причинява затруднения в дишането. 2. Половината маска за лице е повредена. 3. Ако възникне замаяност, дразнене или други затруднения, напуснете замърсената зона.

Съхранение, транспортиране и изхвърляне:

Съхранявайте на чисто и сухо място, при температура между -200С и * 380 С и относителна влажност не повече от 80%. Продуктите се транспортират с всички видове транспорт в съответствие с правилата за превоз на товари, приложими за всеки вид транспорт Съхранявайте и транспортирайте продукта в оригиналната му опаковка. Изхвърлете заедно с битовите отпадъци.

Изисквания за сигурност

Не използвайте респиратор или влизайте или стойте в замърсена зона при следните условия: 1. Атмосфера, съдържаща по-малко от 19,5% кислород. 2. Ако усетите мирис или вкус на замърсители. 3. За защита от газове или изпарения 4. Ако не познавате замърсителите или техните концентрации или в ситуации, непосредствено опасни за живота или здравето. 5. За пясъкоструене, боядисване със спрей и операции с азбест. 6. Експлозивна атмосфера. Не променяйте. модифицирате или използвате незаконно тази маска.