

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАСКИ И ЕКРАНИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ

Модел/Model: 501 (MASK 3)

BG

Внимание!

За ваша защита, преди да използвате тази маска/екран за заваряване, прочетете внимателно всички следващи инструкции.

Заваръчните маски НЕ осигуряват неограничена защита на очите и лицето.

Стъклата за заваряване и прозрачните стъкла, изработени от незакалено стъкло НЕ преминават тестовете за устойчивост на удар: те НЕ са защитни стъкла.

Използвайте тази маска САМО за защита на очите и лицето от искри, пръски и вредни лъчи от електродъгово заваряване.

Използвайте подходящи филтърни стъкла за различни видове заваряване.

Използвайте ЛПС за допълнителна защита.

Повредените или надраскани плочи намаляват зрението и сериозно намаляват защитата – сменете незабавно.

Проверявайте често и незабавно сменяйте износени или повредени части.

Модел: 501

Производител: Trafimet Group S/p.A. Via del Lavoro, 8 – 36020 Castegnero VI-РН +39 0444 739 900

Дистрибутор: Бултекс 99 ЕООД, бул. Васил Априлов 31, Пловдив 4000, България

Декларация за съответствие на български език: <https://stenso.net/>

EN

Warning!

For your own protection read these instructions completely before using this helmet.

Welding helmets DO NOT provide unlimited eye and face protection.

Welding mirror and clear plates made in NOT hardened glass DO NOT pass the impact resistance tests: they are NOT safety plates.

Use this helmet ONLY for eye and face protection from sparks, spatters and injurious rays from arc welding.

Use proper shade filter plate for the different kind of welding application.

Impact resistant eye protection – after spectacles or goggles – must be worn at all times when using this helmet.

Pitted or scratched plates reduce vision and seriously reduce protection – replace immediately.

Inspect frequently and immediately replace worn or damaged parts.